

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG									RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Taman Sari	Pinangisia	1	saluran rusak	Jalan pecah kulit dalam no.7 rt 001/01#110#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	110	m	224.378.722,7	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	224.378.723
2	Taman Sari	Pinangisia	1	belum ada penerangan lampu jalan	Jl. Inspeksi Kali Ciliwung Rt 06 RW 01#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	55.107.433,5	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	-
3	Taman Sari	Pinangisia	1	belum ada penerangan	Jl. Inspeksi Kali Ciliwung Rt 07 Rw 01#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	-
4	Taman Sari	Pinangisia	2	jalan gelap rawan tindak kejahatan	jalan Musholla RT 05,06,07,08, 09 RW 02#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	8	Titik	110.214.867,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	-
5	Taman Sari	Pinangisia	2	jalan gelap dan rawan kriminalitas	jalan pondok tuak II RT 02 , 03, 04, 05, 06 dan 07 RW 02 kel. pinangisia#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	5	Titik	50.907.200,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	14.197.920
6	Taman Sari	Pinangisia	2	tidak ada penerangan rawan kriminalitas	Komplek Loka Indah RT 01 RW 02 kel. pinangisia#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	9.586.665
7	Taman Sari	Pinangisia	3	jalan mht terlalu rendah, sehingga sering banjir	Jalan mangga dua 1, jalan mangga dua 2, jalan mangga dua 3, RT01,02,03,04,05,06 RW 03#1500x3 mtr#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1500	m2	288.000.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	288.000.000
8	Taman Sari	Pinangisia	3	jalan gelap sehingga susah di lalui	Jl. Mangga Dua I, Jl. Mangga Dua II, Jl. Mangga Dua III Rt 01,04,05,06 Rw 03#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	10	Titik	137.768.583,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	31.955.550
9	Taman Sari	Pinangisia	3	belum bisa mengemudi dan tidak memiliki sim		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	20.738.000
10	Taman Sari	Pinangisia	4	rawan kriminal dan rawan kecelakaan	Jalan mangga dua raya belakang,sepanjang rel kereta dari Rt.003, 004, 005 dan 006#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	11	Titik	151.545.442,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	35.151.105

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
11	Taman Sari	Pinangsia	4	masih banyaknya warga yang belum memiliki keterampilan untuk dapat bersaing di dunia kerja		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	20.738.000
12	Taman Sari	Pinangsia	5	GELAP MALAM HARI , RAWAN KRIMINAL	Jl. Pinangsia III#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858,4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3.195.555
13	Taman Sari	Pinangsia	6	jalanan gelap rawan tindak kriminal	jalan asemka raya RT 03 RW 06#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	82.661.150,2	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	19.173.330
14	Taman Sari	Pinangsia	6	jalan inspeksi belum ada penerangan	jalan Inspeksi Kunir RT 04,05 dan 06 RW 06#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	12	Titik	165.322.300,4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	38.346.660
15	Taman Sari	Pinangsia	7	Kurangnya sarana Alat Peraga Edukasi PAUD	PAUD Tunas Bina#Sertipikat NPSN Paud Tunas Bina No. 69856793#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	9.325.319
16	Taman Sari	Pinangsia	7	Perbaikan Saluran Air	Jl. Pasar Pisang RT. 001, 002, 004, 005, 006 RW. 07#320#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	320	m	652.738.102,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	652.738.102
17	Taman Sari	Pinangsia	7	Sering banjir / Genangan Air Ketika Musim Hujan	Jl. Kunir II Dalam RT. 001, 002, 003 RW. 07#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	275.646.423
18	Taman Sari	Pinangsia	7	Rawan Asusila	Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	7	Titik	96.438.008,6	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	-
									2.405.643.805			1.643.171.352