

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN MUNJUL

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cipayung	Munjul	5	jalan rusak dan berlubang	jl. tambra rt.001/05#6#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	6	m2	84.217.998	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	2	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Tpu Munjul RT 005 RW 02, Munjul, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#180 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	180	m2	252.653.994	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	4	Jalan berlubang	Jl. Mawar Dalam RT. 09 RW. 04 Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur#1 x 120 M2; 1x100 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	1	Genangan air terjadi pada saat hujan, karena belum adanya saluran air/selokan.	Jl Gotong Royong II Rt 01 Rw 01 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur#100 meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	100	m	224.378.700	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	1	Genangan air terjadi pada saat hujan, karena belum adanya saluran air/selokan.	Jl. H Kubing Rt 08 Rw 01 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur#250 meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	250	m	560.946.750	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	1	Genangan air terjadi pada saat hujan, karena belum adanya saluran air/selokan.	Gang Jambu Rt 04 Rw 01 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur#50 meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	50	m	112.189.350	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	4	Jalan belum diaspal kalau hujan becek	Jl. Buni gg Melon Rt 006 RW 04 Munjul#150 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150	m2	28.800.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	4	Jalan rusak dan berlubang	jalan mawar rt.008/04#495#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	495	m2	6.947.984.835	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Munjul	8	Tidak adanya fasilitas saluran air limbah rumah tangga dan Air Hujan untuk lintas RT yakni RT 001, RT 002 dan RT 003 RW 08	Jl. Duren RT 001 RW 08 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur#70#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	42	m	94.239.054	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	8	Perbaikan Jalan Lingkungan Lintas RT, RT 001 RT 002 & RT 003	Jl. Jambu Malaka RT 002 RW 08 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta#500M x 3M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1500	m2	210.544.995	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	1	Jalan rusak	Jl Masjid Al Akbar, Jl Resmi, Jl Kubing, dan Jl H Imun, Rt 08 Rw 01 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur#950#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	950	m2	1.333.451.635	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	4	Jalan Utama di Gg. Jambu Misan RT 001/RW004 dalam keadaan rusak dan perlu perbaikan dengan panjang jalan 110m dan lebar 3m.	Jl. Buni Gg. Jambu Misan RT 001/RW 004 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur#Panjang 110 m X Lebar 3 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1103	m2	211.776.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	6	Saluran air tidak menampung karena terlalu kecil	Jalan OBOR PATMA RT 004,005 Rw 06 kelurahan Munjul#80 cm x 350 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	350	m	785.325.450	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	4	Belum ada saluran	Gg.Mangga I RT 004/04#30#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	30	m	67.313.610	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Munjul	5	perbaikan saluran air	jl. semar rt008/005#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	405	m'	7.442.453.421	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Munjul	5	tidak ada cermin lalu lintas	jalan semar ujung rt.010/05#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	3	unit	1.122.535.362	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Munjul	5	tidak ada cermin lalu lintas	jalan puntadewa rt.005/05#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	3	unit	1.122.535.362	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Munjul	8	Pengadaan Alat peraga PAUD	PAUD AL AMIN#PTSP : 2227/1.14.1/31.75.10.1000/1.851.192/2015 NPSN : 69862550#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Munjul	8	Tidak adanya fasilitas pengolahan Limbah sampah untuk Kompos di lingkungan RW 08	RW 008 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur#9#	Pengadaan Tong Sampah Composter	35	buah	43.120.000	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKTIM	Pengadaan Tong Sampah Pilah	1.512.500.000	
		Munjul								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Jl. Buni RT 004, 008 dan RW 04 Kelurahan Munjul
		Munjul								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Jl. Masjid Al-Akbar RW 01 dan 02 Kelurahan Munjul