

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	KURANGNYA SARANA PENDUKUNG PAUD	PAUD GARUDA RT.004 RW.01 Kel. Kedoya Selatan#NPSN NO.69892461, SURAT KETERANGAN PTSP KEL.KEDOYA SELATAN DOMISILI USAHA PERORANGAN KANTOR TUNGGAL A/N BKB PAUD GARUDA NOMOR: 3883/27.1.1/31.73.05.1007/071.562/2 015, KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN NOMOR : 4704/2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELEGGARAAN PAUD NON FORMAL#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	2	paket	16.955.126	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	9.325.319
2	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	Jalan Rusak sudah berlubang	Gg. H. Solihin RT.008 RW.01 Kel.Kedoya selatan#400 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
3	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	Jalan rusak dan berlobang	jalan musholah Baitul Rahman RT.009 Rw 01 Kel.Kedoya selatan#400 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
4	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	jalan rusak dan berlubang,bergelombang	jalan H.KIMING RT.009 RW.01 (musholla Baitul Karim) Kel.Kedoya selatan#150 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	21.054.499,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
5	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	jalan rusak	jalan Masjid Al Ukhuwah Rt.013 RW.01 Kel.Kedoya selatan#150 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	21.054.499,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
6	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	jalan rusak dan berlubang	jalan Palapa VII Rt.004 RW.01 dan RT.012 RW.01 Kel. Kedoya Selatan#525 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	525	m2	73.690.748,3	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
7	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	jalan rusak berlubang	JL.MUSHOLLA BAITURRAHMAN RT.009 RW.01 Kel.Kedoya selatan#300#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
8	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN PALAPA I RT.014 RW.01 Kel.Kedoya selatan#40 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
9	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN TAMAN RATU INDAH BLOK EE RT.010 RW.01 Kel.Kedoya selatan#1.100 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2250	m2	315.817.492,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
10	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN SURYA WIDURI RT.017 RW.01 Kel.Kedoya selatan#400M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
11	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	1	JALAN RUSAK DAN BERLUBANG	JALAN PALAPA V RT.005 RW.01 Kel.Kedoya selatan#320 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	320	m2	44.916.265,6	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
12	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	2	Saluran Air /Got	Jl. Adhikarya 1 RT. `001, RT.004, RT.011, RT.012 RW.02 Kel. Kedoya Selatan#120#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120	m	220.517.138,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	220.517.138
13	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	2	Saluran Air	Jl. Surya Mutiara III Rt. 009/02 Kelurahan Kedoya Selatan#6 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	42	m	77.180.998,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	77.180.998
14	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	3	Tidak ada alat peraga PAUD	PAUD Bougenville RW.03 Kel. Kedoya Selatan#Ada#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	2	paket	16.955.126	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	9.325.319
15	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	3	saluran belum ada	Jln. Pilar Baru Rt 005 Rw 03 Samping SDN 04 Kel. Kedoya Selatan#500 M1#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	500	m	1.121.893.500,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	100.000.000.000
16	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	3	saluran kecil tidak menampung air perlu perbaikan	Jl. Setia RT.001 RW.03 Kel. Kedoya Selatan#1.000 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1000	m	2.039.806.570,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	2.039.806.570
17	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	3	Saluran kecil tidak menampung air, perlu perbaikan	Jl. Pilar 3 RT.003 RW.03 Kel. Kedoya Selatan#500 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	500	m	1.019.903.285,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	1.019.903.285
18	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	3	saluran kecil dan tidak berfungsi	Jln. Gg. Saari Dalam RT 003 / 03 Kel. Kedoya Selatan#250 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m	459.410.705,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	459.410.705
19	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	3	Saluran kecil dan tidak menampung air hujan	Jln. Manunggal V Raya RT 001 dan RT.006 RW.03 Kel. Kedoya Selatan#500 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	500	m	1.019.903.285,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	1.019.903.285
20	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	3	saluran kecil kalau hujan banjir	Jln. Manunggal V RT 002 / 03 Kel. Kedoya Selatan#150 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m	305.970.985,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	305.970.986
21	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	4	Aspal sudah tipis, terkelupas (berlubang), sudah usang	Jl. Kedoya Azalea X RT.002/RW.04 Taman Kedoya Baru Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat#400 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
22	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	4	Aspal sudah tipis, terkelupas (berlubang), sudah usang	Jl. Kedoya Azalea IX RT.002/RW.04 Taman Kedoya Baru Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat#600 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	600	m2	84.217.998,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
23	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	4	Aspal sudah tipis, terkelupas (berlubang), sudah usang	Jl. Kedoya Azalea XI RT.001/RW.04 Taman Kedoya Baru, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520#400 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
24	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Jalan sudah rusak berlubang	Jl. Pesisir Bendungan RT.001 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#800 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	800	m2	112.290.664,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
25	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	tidak ada saluran air	Jl. Pesisir Bendungan RT.001 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#300 m1#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	300	m	673.136.100,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	100.000.000.000
26	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Jalan lingkungan rusak	Jl. Adhi Karya RT.002, RT. 013 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#1000 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1000	m2	192.000.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
27	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Jalan rusak	Jl. Adhi Karya RT.004 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#800 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	800	m2	153.600.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
28	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Saluran air belum ada untuk penghubung saluran	Jl. Adhi Karya RT.003 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#10 m1#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	10	m	22.437.870,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	100.000.000.000
29	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Jalan lingkungan sudah banyak yang berlubang	Jl. Adhi Karya RT.015 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#400 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
30	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Jalan rusak dan berlubang	Jl. Puri Kembangan Gg. Assamawat RT.011 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#75 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	75	m2	10.527.249,8	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	-
31	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Jalan suka tergenang air jika curah hujan tinggi	Jl. Adhi Karya RT.004 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#400 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m	735.057.128,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	735.057.128
32	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Saluran air kecil dan kurang lancar	Jl. Adhi Karya RT.006 RW.05 Kel. Kedoya Selatan# m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
33	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Saluran air kecil	Jl. Adhi Karya RT.015 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#200 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
34	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Saluran air kecil dan tidak lancar	Jl. Adhi Karya RT.005 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#200 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
35	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Saluran air rusak perlu diperbaiki	Jl. H. Marjuki RT.010 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#500 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500	m	918.821.410,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	918.821.410
36	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Saluran air kecil dan tidak lancar perlu juga dipakai tutup saluran	Jl. Adhi Karya RT.008 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#500 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500	m	918.821.410,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	918.821.410
37	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Saluran air tidak ada tutup salurannya	Jl. Kedoya Garden RT.014 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#200 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m	407.961.314,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	407.961.314

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
38	Kebon Jeruk	Kedoya Selatan	5	Tutup saluran air rusak butuh perbaikan	Jl. Adhi Karya RT.009 RW.05 Kel. Kedoya Selatan#200 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
									12.881.069.281,4			309.612.119.123