

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN RAWABADAK UTARA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Timur (Kecamatan Cilincing, Koja, Kelapa Gading)	13.500.000.000
	KOJA	Rawabadak Utara	012	Perbaikan Trotoar yang rusak	Jl. melati Rt.001 Rw.12 RBU#250 m X 1.5 m#	Pembangunan trotoar	250 m2	444.500	111.125.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	012	pembuatan trotoar	Sepanjang Jl. Melur Rt.001 / 012#200 m X 1.5 m#	Pembangunan trotoar	300 m2	444.500	133.350.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	012	tidak adanya trotoar, pembuatan trotoar	Sepanjang Jl. Anggrek Rt.002 / 012 RBU#P : 300 m X L : 1.5#	Pembangunan trotoar	450 m2	444.500	200.025.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	012	pembuatan trotoar	Sisi barat Jl. Sindang terusan Rt.001 dan rt.002 RW.012 RBU#100 m X 1.5 m#	Pembangunan trotoar	150 m2	444.500	66.675.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	013	trotoar rusak depan taman PGC Sindang Rt.005 / 013	Jl. Sindang Terusan depan Taman PGC Sindang Rt.005 / 013 RBU#P : 80 m X 1.50 m#	Pembangunan trotoar	135 m2	444.500	60.007.500	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Terotoar Rusa/Hancur	Jl.Matahari Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#30 Meter x 2 Meter#	Pembangunan trotoar	60 m2	444.500	26.670.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Perbaikan Trotoar	Jalan Matahari RT.001/014#166 m2#	Pembangunan trotoar	166 m2	444.500	73.787.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Perbaikan Trotoar	Jl. Matahari Sunter II, Jakarta Utara#164 m2#	Pembangunan trotoar	164 m2	444.500	72.898.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Koja	9.000.000.000
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Jalan rendah bila hujan turun jalan tergenang	Gang K1 Rt.004 / 02#35 m X 3 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	35 m2	192.000	6.720.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Jalan Tidak Rata dan Berlubang sudah rendah	Jl. F G g i Rt.007 / 02 RBU#170 m X 3 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	5010 m2	140.363	703.220.283	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Jalan berlubang perlunya pengaspalan	Jalan F raya Rt.001 / 02 RBU#150 m X 6 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	900 m2	140.363	126.326.997	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Jalan rendah dan rusak	Jalan / Gang K.1, i.1 dan H Rt.008 / 02 RBU#60 m X 3 m #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	180 m2	192.000	34.560.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Jalan rendah dan tertinggal pembangunan	Gang i Rt.005 / 02 RBU#120 m X 3 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	360 m2	192.000	69.120.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Banjir saat Hujan Jalan MHT masih rendah	Jln Pembangunan I Rt 005 Rw 03 Rawa Badak Utara Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Got banyak yg tersumbat dikarenakan belum memakai UDitch beserta Dakar	Jl Pembangunan I,II RT 005 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar karena belum memakai UDitch beserta Dakar	Jln Pembangunan II,II Rt 006 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Jalan Rusak dan berlobang	Jln Pembangunan I Rt 008 Rw 03 Kewlurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1000 m2	192.000	192.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar dikarenakan saluran got belum memakai Uditch dan Dakar	Jln Pembangunan I dan Pembangunan II Rt 001 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#1000 X 1.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Jalan banjir saat hujan dikarenakan jalan masih rendah Peninggian jalan MHT	Jln Pembangunan II,III Rt 006 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Banjir saat hujan dikarenakan jalan Mht rendah dan perlu peninggian jalan MHT	Jln Pembangunan II,III Rt 010 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Banjir saat hujan dikarenakan jalan MHT masih rendah	Jln Pembangunan I,II Rt 009 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X 1.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Jalanan Rusak parah dan berlubang Pengecoran jalan	Jln Pembangunan I Rt 007 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X 1.8#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1800 m2	140.363	252.653.994	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Banjir saat Hujan dikarenakan Jalan Mht masih rendah	Jalan Pembangunan III RT 004 Rw 03 Rawa Badak Utara Koja Jakarta Utara#1000 X 1,8#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	3.456.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Banjir saat Hujan dikarenakan jalan MHT masih rendah	Jalan Pembangunan III Rt 002 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#1000 X 1.8#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Jalan Rusak	Gang Masjid RT.001 / 04 RBU#P: 102 m L: 3 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	306 m2	140.363	42.951.179	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sdudah rendah, jika hujan turun air tergenang	Gg. K Rt.003/05 RBU#120M2 X 1.5M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	180 m2	192.000	34.560.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sudah rendah jika hujan turun tergenang air	Gg. J Rt.002/05 RBU#100M2 X 1.5#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sudah rendah, jika hujan turun air tergenang	Jln. J Rt.003/05 RBU#200M2 X 1.5M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	Jalan Sudah rendah, rusak bila hujan datang tergenang perlunya peninggian	Jalan / Gang B IV Rt.008 / 05 RBU#40 m X 1.8 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan rendah dan sudah rusak, jika hujan tergenang	Jln. B.III Terusan Rt.006/05 RBU#Panjang 37M2 X Lebar 1.70M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	629 m2	192.000	120.768.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sudah rendah dan rusak, jika hujan tergenang	Jln. B. III Rt.006/05 RBU#34M2 X 1.85M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	629 m2	192.000	120.768.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sudah rendah/ rusak, jika hujan turun sering tergenang	Perlu pemasangan Udit untuk saluran Got, Jl.L RT.001/05 RBU, pajang 250M2 X 90Cm#250M2 X 2.8M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sudah rendah dan sering tergenang air jika hujan datang	JLN RAWA BADAK BARAT Gg i1 RT005/05.pjng jln 200 meter, lebar jln 1,5 meter#200M2 X 1.5M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sudah rendah dan rusak, jika hujan datang tergenang	Jln. I 1, Rt.006/05 RBU#103 M2 X 1.85 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	191 m2	192.000	36.672.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	05	Jalan sudah rendah dan rusak	Jalan / gang G Rt.008 / 05 RBU#40 m X 1.8 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan rendah dan rusak, jika hujan tergenang	Jln. H Rt.006/ 05 RBU#77M2 X 1.85M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	142 m2	192.000	27.264.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sudah rendah dan rusak, jika hujan datang tergenang	Jln. I, Rt.006/05 RBU#103M2 X 1.85M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	191 m2	192.000	36.672.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan mulai terkikis dan bergelombang akibat hujan	jl. K I meliputi rt.01,rt.03 dan rt.04 rw.05 kelurahan rawa badak selatan#2000#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2000 m2	140.363	280.726.660	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	05	jalan sudah rendah, jika hujan turun tergenang air	Gg. K. Rt.002/05 RBU#120M2 X 1.5M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225 m2	192.000	43.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	06	Jalan rendah	Jln Wijaya Kusuma Rt.001 / 06 RBU#190 m X 4 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	760 m2	192.000	145.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	07	Peninggian jalan	Jl. Cibanteng IV RT.010/07 Kel. Rawabadak Utara kec. koja Jakarta Utara#4m X 100m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100 m2	140.363	14.036.333	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Jalan Rendan apa bila hujan mudah banjir Jl. Rawa Binangun VI Gg.Vietnam	Jl. Rawa Binangun VI Rt.009 / 08 RBU#P : 85 m X L : 1.50 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	127 m2	192.000	24.384.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Jalan rendah dan bila hujan jalan tergenang	Jl. Cibanteng IV Rt.005 / 08 RBU#215 m X 0.50 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	108 m2	192.000	20.736.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Jalan Sudah Rendah, apabila air pasang jalan akan banjir Perbatasan Rt.08 san Rt.10 Rawa Binangun VI	Jl. Rawa Binangun VI Perbatasan Rt.008 dan Rt.010 RW.08 RBU#P : 59 m X L : 1.80 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	106 m2	192.000	203.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Jalan rusak dan berlubang	Jalan / Gang C Rt.003 / 09 Rawa Badak Utara#64 m X 1.5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	96 m2	140.363	13.474.880	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Jalan rusak dan berlubang	Jalan / Gang N Rt.003 / 09 Rawa Badak Utara#P : 154 m X L : 1.5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	231 m2	140.363	32.423.929	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Jalan rusak dan berlubang	Jalan / Gang H Rt.003 / 09 Rawa Badak Utara#64 m X 1.5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	96 m2	140.363	13.474.880	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Jalan rendah dan rusak	Jalan / Gang G Rt.003 / 09 Rawa Badak Utara#P : 82 m X 1.5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	123 m2	192.000	23.616.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Jalan rusak dan berlubang	Jalan E.1 Rt.003 / 09 Rawa Badak Utara#54 m X 1.5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	81 m2	140.363	11.369.430	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Jalan didalam taman rusak samping Tempat pembuangan sampah Sementara (TPS)	Jl. pembangunan I (samping TPS) Rt.011 / 09 Rawa Badak Utara#40 m X 3 m #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120 m2	192.000	23.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	010	Jalan Sudah Rendah	Jl. Janur Kuning Rt.005 /10 RBU#300 m X 4 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	010	Jalan sudah rendah	Jl. Januar Hijau I Rt.003 /10 RBU#300 m X 4 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	2.304.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Jalan Rusak dan berlubang perlunya di aspal	Jl. AA Rt.008 / 011 RBU#P : 100 m X 1.5 m = 150 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150 m2	140.363	21.054.500	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Aspal jalan sudah terkupas	Jl.Flamboyan Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#110 Mter x 7 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	770 m2	140.363	108.079.764	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Jalan sudah rusak dan berlubang tidak rata	Jl. B Terusan RW.011 RBU#P : 400 m X 4 m = 160 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	160 m2	140.363	22.458.133	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Air tergenang	Jl. Setapak Gg Musholah Rt.005 / 011 RBU#50 m X 1.2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	60 m2	140.363	8.421.800	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	011	sering terjadi banjir	Gg. Mawar I Jl. Plumpang B Rt.003/011, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara#140#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	42 m2	192.000	8.064.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Jalan sudah pada rusak	Jl. DD / Kp. Sawah Baru Rt.006 / 011#250 m X 1.50 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	375 m2	140.363	52.636.249	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Jalan rusak dan berlubang	Jalan / Gang BB Rt.007 / 011 RBU#P : 90 m X 1.5 m = 135 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	135 m2	140.363	18.949.050	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	012	Jalan rendah dan rusak, perlunya peninggian dan perbaikan jalan	Sepanjang Jl. Anggrek Rt.002 / 012 RBU#P : 300 X L 4 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	012	Aspal Jalan sudah terkupas	Jl.Teratai III Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#140 Meter x 6 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	840 m2	140.363	117.905.197	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	012	Jalan rusak (taman rt.05/012)	Jl. Sindang Terusan (Taman Rt.005/012)RBU#100 m X 2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Aspal Jalan sudah terkupas	Jl.Seroja Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#172 Meter x 7 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1204 m2	192.000	231.168.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Aspal Jalan sudah terkupas	Jl.Teratai Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#115 Meter x 7 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	805 m2	140.363	112.992.481	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Jalan setapak	Jl. Kenanga 1 RT.007/014#9X3#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	27 m2	192.000	5.184.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
3										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	KOJA	Rawabadak Utara	01	Saluran rusak dan menyempit	Jl. Baling Baling Rt.003 / 01 RBU#P : 248 m X L : 0.6 cm#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	149 m	1.837.643	273.808.780			
	KOJA	Rawabadak Utara	01	Saluran mengecil	Jl. Jala Jala Rt.002 / 01 RBU#300 m X 0.60 m#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180 m	1.837.643	330.775.708			
	KOJA	Rawabadak Utara	01	Saluran menyempit dan tak berfungsi Jl. Jala jala Rt.002/01	Jl. Jala jalan Rt.002 / 01 RBU#P : 248 m X L : 0.6 cm#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	149 m	1.837.643	273.808.780			
	KOJA	Rawabadak Utara	01	Saluran mengecil	Jl. Anjungan Rt.001 / 01 RBU#360 m X 0.60 m#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	216 m	1.837.643	396.930.849			
	KOJA	Rawabadak Utara	01	Saluran Mengecil	Jl. Baling Baling Rt.003 / 01#260 m X 0.60 m#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	156 m	1.837.643	286.672.280			
	KOJA	Rawabadak Utara	01	Saluran /got mengecil, jadi saluran tidak lancar	Jl. Geladak Rt.005/01 RBU#P : 248 m X L : 60 cm#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	149 m	1.837.643	273.808.780			
	KOJA	Rawabadak Utara	01	saluran mengecil	Jl. Lambung Rt.006 / 01 RBU#248 m X 0.60 m#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	149 m	1.837.643	273.808.780			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	01	saluran rusak dan menyempit	Jl. Haluan Rt.005 / 01 RBU#248 m X 0.60 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	149 m	1.837.643	273.808.780			
	KOJA	Rawabadak Utara	01	Salurah rusak dan mengecil	Jl. Jangkar Rt.004 / 01 RBU#248 m X 0.60 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	149 m	1.837.643	273.808.780			
	KOJA	Rawabadak Utara	02	saluran tidak ada tutup dan mengecil	Jl. / gang K.1 Gang i, Gang H.4 dan gang H Rt.008 /02 RBU#130 m X 0.80 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	104 m	1.837.643	191.114.853			
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Perbaikan saluran didak ada tutup got dan pemasangan uditch	Jl. F Raya Rt.011 Rw.02 RBU#50 m X 0.8 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	55 m	1.837.643	101.070.355			
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Anakanak banyak tercebur karena tidak ada tutu dekernya serta saluran menyempit	Jl. F Gg H.1, H.2 dan i Rt.005 / 02 RBU#140 m X 0.80 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	112 m	1.837.643	205.815.996			
	KOJA	Rawabadak Utara	02	sampah sering masuk got karena tidak tutup dan menyempit got/saluran	Jl. F raya Rt.006 / 02 RBU#80 m X 0.8 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Saluran menyempit dan tidak ada Uditch	Gang I Rt.004 / 02 RBU#127 m X 0.8 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	127 m	1.837.643	233.380.638			
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Saluran menyempit dan got tidak ada tutupnya	Jl. F Gang H2, Gang H3, Gang H4 dan Gang i Rt.007/02#228 m X 0.80 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	182 m	1.837.643	334.450.993			
	KOJA	Rawabadak Utara	02	Saluran menyempit, dan rusak	Jl. F raya Rt.001 / 02 RBU#150 m X 1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar karena got masih belum memakai UDitch dan Dakar	Jln Pembangunan I,II Rt 009 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar karena belum memakai UDitch dan Dakar	Jln Pembangunan I Rt 007 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar karena got belum memakai UDitch dan Dakar	Jalan Pembangunan I,II Rt 003 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#1000 X 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1800 m	2.039.807	3.671.651.826			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar dikarenakan Got belum memakai UDitch dan Dakar	Jl Pembangunan III Rt 004 Rw 03 Rawa Badak Utara Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tersumbat dikarenakan got belum memakai Uditch beserta Dakar	Jalan Pembangunan III RT 002 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#1000 X 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar dikarenakan got belum memakai UDitch beserta Dakar	Jln Pembangunan I Rt 008 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar karena got masih belum memakai UDitch dan Dakar	Jln Pembangunan I,II Rt 009 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar karena belum memakai UDitch dan Dakar	Jln Pembangunan I Rt 007 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar karena got belum memakai UDitch dan Dakar	Jalan Pembangunan I,II Rt 003 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#1000 X 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1800 m	2.039.807	3.671.651.826			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Air got tidak lancar dikarenakan Got belum memakai UDitch dan Dakar	Jl Pembangunan III Rt 004 Rw 03 Rawa Badak Utara Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	03	Banjir saat hujan dikarenakan jalan MHT rendah	Jalan Pembangunan I,II Rt 003 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#1000 X 1,8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl. Cipucang V RT.002/04 RBU#P: 28 m L: 2 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	56 m	2.039.807	114.229.168			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Lanjutan pekerjaan Uditch yang belum selesai pekerjaannya	Jl. B Raya RT.006/04 Kel. RBU, Koja#P. 122,5 m L. 1m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1225 m	1.837.643	2.251.112.455			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan mampet	Jl. Cibadak RT.001,003 RW.04 Kelurahan Rawa Badak Utara #P.328 m L.1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	328 m	1.837.643	602.746.845			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl. E 2 RT.004/04 RBU#P: 148M L: 1 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	148 m	1.837.643	271.971.137			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl. F Raya RT.002,007,008 / 04 RBU#P:90m L: 1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90 m	1.837.643	165.387.854			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl. Cipucang V RT.002/04 RBU#P: 28 m L: 2 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	56 m	2.039.807	114.229.168			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Lanjutan pekerjaan Uditch yang belum selesai pekerjaannya	Jl. B Raya RT.006/04 Kel. RBU, Koja#P. 122,5 m L. 1m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1225 m	1.837.643	2.251.112.455			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl. Cibadak 1 RT.001,005 RW.04#P:166m L: 1m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	166 m	1.837.643	305.048.708			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	saluran mengicil dan mampet	Jl. Cipucang V Rt.001/04 RBU#80 m X 1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80 m	1.837.643	147.011.426			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	saluran sudah tidak layak dan saluran menyempit karena bangunan rumah yang menjorok ke saluran	Jl. B Raya RT.002,007 RW.04 RBU#P.310 m L: 2 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	620 m	2.039.807	1.264.680.073			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl. D RT.003,004,005,006/04 RBU#P:84m L:1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	84 m	1.837.643	154.361.997			
	KOJA	Rawabadal Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl.Gang Masjid RT.001,002/04 RBU#P : 150m L: 60 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90 m	1.837.643	165.387.854			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan mampet	Jl. Cibadak RT.001,003 RW.04 Kelurahan Rawa Badak Utara #P.328 m L.1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	328 m	1.837.643	602.746.845			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl. E 2 RT.004/04 RBU#P: 148M L: 1 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	148 m	1.837.643	271.971.137			
	KOJA	Rawabadak Utara	04	Saluran Menyempit dan Menyumbat	Jl. F Raya RT.002,007,008 / 04 RBU#P:90m L: 1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90 m	1.837.643	165.387.854			
	KOJA	Rawabadak Utara	06	Saluran menyempit	Jl. Gaharu Rt.04 / 06 RBU#500 m X 0.8 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	KOJA	Rawabadak Utara	06	Got atau saluran tidak ada tutupnya dan mengecil Jl. Denrobium	Jl. Denrobium Rt.005 / 06 RBU#100 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	KOJA	Rawabadak Utara	06	Pengendara kerap tercebur karena tutup saluran tidak ada	Jl. Cemara Angin Rt.007 / 06 RBU#P : 100 m X L : 1.5 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Utara	06	Got atau saluran tidak ada tutupnya dan mengecil Jl. Denrobium	Jl. Denrobium Rt.005 / 06 RBU#100 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	KOJA	Rawabadak Utara	06	Saluran menyempit	Jl. Gaharu Rt.04 / 06 RBU#500 m X 0.8 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	KOJA	Rawabadak Utara	06	Saluran mengecil dan rusak	Jl. Anyelir Rt.02 / 06 RBU#300 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Utara	07	Aliran air kurang lancar di selokan	Jl. Cibanteng IV RT. 011/07 Kelurahan Rawabadak Utara Kec. Koja Jakarta Utara#5m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	8150 m	1.837.643	14.976.788.983			
	KOJA	Rawabadak Utara	07	Perbaikan penutup saluran got/ selokan	Jl. Cibanteng I RT.003/07 Kelurahan Rawabadak Utara Kec. Koja Jakarta Utara#150m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150 m	2.039.807	305.970.986			
	KOJA	Rawabadak Utara	07	Perbaikan penutup saluran got/ selokan	Jl. Cibanteng I RT.003/07 Kelurahan Rawabadak Utara Kec. Koja Jakarta Utara#150m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150 m	2.039.807	305.970.986			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Jalan Rendah dan rusak perluunya perbaikan	Jl. Cibanteng III Rt.004 / 08 RBU#300 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Jalan Rendah dan rusak perluunya perbaikan	Jl. Cibanteng III Rt.004 / 08 RBU#300 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	saluran menyempit pemasangan Uditch dan tutupnya	Jl. Rawa Binangun 1 Rt.003 / 08 RBU#101 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	55 m	1.837.643	101.070.355			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	saluran menyempit dan tidak lancar	Jl. rawa Binangun 1 Rt.002 / 08 RBU#101 m X 1 m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	101 m	1.837.643	185.601.925			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Saluran menyempit dan rusak akibatnya air disalurkan terhambat	Jl. rawa binangun II Rt.003 / 08 RBU#38 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	19 m	1.837.643	34.915.214			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Saluran air mampet dan tidak lancar serta sering kali anak tercebur ke selokan/got.	Jalan Rawabinangun II Rt 006/08 RBU#358 m x 2 x 80cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	358 m	2.039.807	730.250.752			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Saluran menyempit dan saluran tidak berfungsi di Jl. Rawa Binangun VIII Rt.012/08	Jl. Rawa Binangun VIII Rt.012/08 RBU#P : 138 m X 0.38 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	53 m	1.837.643	97.395.069			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	saluran menyempit pemasangan Uditch dan tutupnya	Jl. Rawa Binangun 1 Rt.003 / 08 RBU#101 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	55 m	1.837.643	101.070.355			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	saluran menyempit dan tidak lancar	Jl. rawa Binangun 1 Rt.002 / 08 RBU#101 m X 1 m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	101 m	1.837.643	185.601.925			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Saluran menyempit dan rusak akibatnya air disalurkan terhambat	Jl. rawa binangun II Rt.003 / 08 RBU#38 m X 0.50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	19 m	1.837.643	34.915.214			
	KOJA	Rawabadak Utara	08	Saluran menyempit dan saluran tidak berfungsi di Jl. Rawa Binangun VIII Rt.012/08	Jl. Rawa Binangun VIII Rt.012/08 RBU#P : 138 m X 0.38 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	53 m	1.837.643	97.395.069			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perluunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. Pembangunan II Rt.008/09 Rawa Badak Utara#P : 200 m L 0.80 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160 m	1.837.643	294.022.851			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. D Rt.005 Rw.09 Rawa Badak Utara #100 m X 0.80 cm #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80 m	1.837.643	147.011.426			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Perbaikan Plat tutup saluran yang rusak	Jl. Pembangunan III Rt.009 / 09 Rawa Badak Utara#P : 50 m X 60 cm #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran air menyempit perlunya perbaikan pemasangan Uditch dan deker	Jl. Pembangunan I Rt.012 / 09 Rawa Badak Utara#83.6 m X 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	42 m	1.837.643	77.180.998			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jalan / Gang K Buntu Rt.005 / 09 Kel. Rawa Badak Utara #80 m X 0.40 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	32 m	2.039.807	65.273.810			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Perbaikan Plat tutup saluran yang rusak	Jl. Pembangunan II Rt.009 / 09 Rawa Badak Utara #P : 150 m X 60 cm #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90 m	1.837.643	165.387.854			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. Rawa Binangun Gagang i Rt.006 / 09 Rawa Badak Utara#105 m X 1,5 m X 70 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air atau Got tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya, dan got dangkal	Gg B II Rt.004 / 09 Kel. Rawa Badak Utara#186 m X 0.5 m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	93 m	2.039.807	189.702.011			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran menyembuat dan rusak	Jl. pembangunan I Rt.011 / 09 Rawa Badak Utara#75 m X 0.80 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60 m	1.837.643	110.258.569			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tersumbat dan banyaknya sampah yang ke saluran perlum dibuatkan Uditch dan deker (Penutup Got)	Jl. B Raya Rt.005 / 09 Rawa Badak Utara #80 m X 0.5 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40 m	1.837.643	73.505.713			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jalan / Gang F.2 Rt.002 / 09 Rawa Badak Utara#300 m X 60 cm #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180 m	1.837.643	330.775.708			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Gang E.1 A Rt.006 / 09 Rawa Badak Utara#40 m X 1.5 m X 70 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60 m	1.837.643	110.258.569			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran air mengecil tidak sesuai mengakibatkan sampah menumpuk	Jalan / Gang G Rt.003 / 09 Rawa Badak Utar#P : 164 m X 0.5 m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	82 m	1.837.643	150.686.711			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Perbaikan Plat tutup saluran yang rusak	Jl. Pembangunan III Rt.009 / 09 Rawa Badak Utara#P : 60 m X 1.2 m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	72 m	1.837.643	132.310.283			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jalan B Terusan Rt.002 /09 Rawa badak Utara#60 m X 70 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	42 m	1.837.643	77.180.998			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl / Gang E.1 A Rt.005 Rw.09 Rawa Badak Utara #80 m X 0.40 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	32 m	1.837.643	58.804.570			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. / Gang E.1 C Rt.004 / 09 Kel. Rawa Badak Utara #120 m X 0,5#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60 m	2.039.807	122.388.394			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. / Gang E.1 Rt.004 / 09 Kel. Rawa Badak Utara #94 m X 0.5 #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	47 m	2.039.807	95.870.909			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Tutup Saluran rusak, dan sampah masuk kedalam saluran/got perlunya penutup/deker	Jalan / Gang Pembangunan II Rt.012 / 09 Rawa Badak Utara#58.8 m X 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jalan Alur Laut Utara dan Gang N Rt.002 09 Rawa Badak Utara#75 m X 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	375 m	1.837.643	689.116.058			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jalan / Gang E Terusan Rt.002 / 09 Rawa Badak Utara#100 m X 40 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40 m	1.837.643	73.505.713			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. Pembangunan II Rt.008/09 Rawa Badak Utara#P : 200 m L 0.80 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160 m	1.837.643	294.022.851			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. D Rt.005 Rw.09 Rawa Badak Utara #100 m X 0.80 cm #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80 m	1.837.643	147.011.426			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Perbaikan Plat tutup saluran yang rusak	Jl. Pembangunan III Rt.009 / 09 Rawa Badak Utara#P : 50 m X 60 cm #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran air menyempit perlunya perbaikan pemasangan Uditch dan deker	Jl. Pembangunan I Rt.012 / 09 Rawa Badak Utara#83.6 m X 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	42 m	1.837.643	77.180.998			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jalan / Gang K Buntu Rt.005 / 09 Kel. Rawa Badak Utara #80 m X 0.40 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	32 m	2.039.807	65.273.810			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Perbaikan Plat tutup saluran yang rusak	Jl. Pembangunan II Rt.009 / 09 Rawa Badak Utara #P : 150 m X 60 cm #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90 m	1.837.643	165.387.854			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. Rawa Binangun Gagng i Rt.006 / 09 Rawa Badak Utara#105 m X 1,5 m X 70 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air atau Got tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya, dan got dangkal	Gg B II Rt.004 / 09 Kel. Rawa Badak Utara#186 m X 0.5 m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	93 m	2.039.807	189.702.011			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Tutup Saluran rusak, dan sampah masuk kedalam saluran/got perlunya penutup/deker	Jalan / Gang Pembangunan II Rt.012 / 09 Rawa Badak Utara#58.8 m X 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jalan Alur Laut Utara dan Gang N Rt.002 09 Rawa Badak Utara#75 m X 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	375 m	1.837.643	689.116.058			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jalan / Gang E Terusan Rt.002 / 09 Rawa Badak Utara#100 m X 40 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40 m	1.837.643	73.505.713			
	KOJA	Rawabadak Utara	010	Air got tidak lancar dikarenakan got belum memakai UDitch dan Dakar	Jln Pembangunan II,III Rt 010 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	010	Air got tidak lancar dikarenakan got belum memakai UDitch dan Dakar	Jln Pembangunan II,III Rt 010 Rw 03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara#P 1000 X L 1.8#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Got/saluran terbuka sehingga menumpuknya sampah disaluran, dan kendaraan sering terperosok ke saluran	Jl. B Terusan Rw.011 RBU#P : 550 m X 80 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	440 m	2.039.807	897.514.891			
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Got/saluran terbuka sehingga menumpuknya sampah disaluran, dan kendaraan sering terperosok ke saluran	Jl. B Terusan Rw.011 RBU#P : 550 m X 80 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	440 m	2.039.807	897.514.891			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	011	Saluran Air Got Kecil / menyempit	Gang II Jl. B Terusan Rt.004 / 011 RBU#60 m X 0.8 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60 m	1.837.643	110.258.569			
	KOJA	Rawabadak Utara	012	saluran tersubat dan penyempitan saluran	Sepanjang Jl. Mawar dan Jl. Anggrek Rt.003 / 012 RBU#200 m X 0.8 #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160 m	1.837.643	294.022.851			
	KOJA	Rawabadak Utara	012	Saluran tidak lancar akibat penyempitan	Sepanjang Jl. Cempaka Rt.004 / 012 RBU#P : 500 m X 0.8 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jalan (Got/Selokan) Rusak dan Pendangkalan 2 Sisi	Jl.Teratai Kelurahan Warabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#115 Meter x 2 Sisi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	148 m	2.039.807	301.891.372			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jalan (Got/Selokan) Rusak dan Pendangkalan 2 Sisi	Jl.Flambuyan Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#110 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	141 m	2.039.807	287.612.726			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jalan (Got/Selokan) Rusak dan Pendangkalan, 2 Sisi	Jl.Matahari Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#245 Meter x 2 Sisi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	245 m	2.039.807	499.752.610			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jalan (Got/Selokan) Rusak dan Pendangkalan, 2 Sisi	Jl.Melur I Kelurahan Warabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#95 Meter x 2 Sisi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	122 m	2.039.807	248.856.402			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jalan (Got/Selokan) Rusak dan Pendangkalan, 2 Sisi	Jl.Melur IV Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#202 Meter x 2 Sisi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	259 m	2.039.807	528.309.902			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jalan (got/Selokan) Rusan dan Pendangkalan, 2 Sisi	Jl.Melur III Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#194 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	249 m	2.039.807	446.717.639			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Tutup saluran tidak ada	Jl. Melur raya Rt.005/13 RBU#P : 20 m X L : 1.25 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	25 m	1.837.643	45.941.071			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran rusak perlunya perbaikan rt.003/013	Jl. Sindang terusan Rt.003 / 013 RBU#P : 40 m X L : 1.20 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	48 m	1.837.643	88.206.855			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jala (Got/Selokan) Rusak dan Pendangkalan, 2 Sisi	Jl.Teratai III Kelurahan Warabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#140 Meter x 2 Sisi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	180 m	2.039.807	367.165.183			
	KOJA	Rawabadak	013	Saluran Tepi Jalan (Got/Selokan) Rusak dan Pendangkalan, 2 Sisi	Jl.Melur II Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#132 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	169 m	2.039.807	344.727.310			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Tutup saluran tidak ada	Jl. Melur raya Rt.005/13 RBU#P : 20 m X L : 1.25 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	25 m	1.837.643	45.941.071			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran rusak perlunya perbaikan rt.003/013	Jl. Sindang terusan Rt.003 / 013 RBU#P : 40 m X L : 1.20 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	48 m	1.837.643	88.206.855			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jalan (got/Selokan) Rusan dan Pendangkalan, 2 Sisi	Jl.Melur III Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#194 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	249 m	2.039.807	446.717.639			
	KOJA	Rawabadak Utara	013	Saluran Tepi Jala (Got/Selokan) Rusak dan Pendangkalan, 2 Sisi	Jl.Teratai III Kelurahan Warabadak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara 14230#140 Meter x 2 Sisi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	180 m	2.039.807	367.165.183			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Pengaktifan saluran got	Jl. Berdikari (RT.004/014)#75x 2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150 m	2.039.807	305.970.986			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Peninggian Saluran Got	Jl. Beerdikari (RT.003/014#25 X 2 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50 m	1.837.643	91.882.141			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Peninggian Bibir Saluran Got	Jl. Berdikari (RT.003/014) #15 X 2 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	30 m	2.039.807	61.194.197			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Pengadaan Turab Manual	Jl. Berdikari (RT.003/014)#15 X 2 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Perbaikan saluran Got yg mampet	Jl. Kenanga IV RT.002/014#3,0,6 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	362 m	2.039.807	738.409.978			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Utara	014	perbaikan saluran got	Jl. Kenanga IV RT.004/014#50 x 2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100 m	2.039.807	203.980.657			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Peninggian Saluran Got	Jl. Beerdikari (RT.003/014#25 X 2 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50 m	1.837.643	91.882.141			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Peninggian Bibir Saluran Got	Jl. Berdikari (RT.003/014) #15 X 2 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	30 m	2.039.807	61.194.197			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Pengadaan Turab Manual	Jl. Berdikari (RT.003/014)#15 X 2 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	Perbaikan saluran Got yg mampet	Jl. Kenanga IV RT.002/014#3,0,6 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	362 m	2.039.807	738.409.978			
	KOJA	Rawabadak Utara	014	perbaikan saluran got	Jl. Kenanga IV RT.004/014#50 x 2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100 m	2.039.807	203.980.657			
4										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Gang J Rt.008 / 02 Kelurahan Rawa Badak Utara	110.993.570
5										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Sedang SMP Negeri 30	688.000.000