

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Makasar	Kebon Pala	11	Perbaikan Jalan yang Rusak akibat banjir musiman	RW 010 Kelurahan Kebon Pala Jakarta Timur#Dengan luas keseluruhan 10285#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	10285	m2	1.974.720.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	6	jalan lingkungan rendah. mengakibatkan genangan air 40 cm diwaktu hujan	sutomo 3 rt 7 rw 06 kel kebon pala #6 meter x 200 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200	m2	230.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	7	Tidak tersedianya jalan yang layak	RT 01, RT 07, RT 010 dan RT 011#360#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	360	m2	69.120.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	3	penyebab banjir	jl h hasbi rt 009 rw 03 kelurahan kebonpala #300 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	11	Perbaikan Jalan Lingkungan Rusak	RT 02 RW 011 kebon pala makasar Jakarta timur#100 m' * 1 m'*0.07m'#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100	m2	19.200.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	1	Jalan Rusak di RT. 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 011, 014	RT. 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 011, 014#2000#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2000	m2	280.726.660	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	1	Jalan Rusak di RT. 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 011, 014, Saluran Air di RT. 001, 002, 005, 008, 009, 011, 013	Jl. Kamboja I, Jl. Kamboja IV & VI, Gg Seruni, Gg Majelis, GG Sadar, Gg Safiudin, GG Tongolo#3500 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	3500	m	7.853.254.500	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	2	Tidak ada saluran air	Jl. Al Falah RT 009/02 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar JakTim#15#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	96	m	215.403.552	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kebon Pala	3	tidak adanya saluran got induk	rw 03 kelurahan kebonpala#749 m2#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	749	m	1.680.596.463	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	9	Jalan rusak	RT.004, RT 006, RT.009, RT 010 RT.012 RT.014#2080#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2080	m2	2.919.557.264	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	8	Jalan Rusak dan Berlubang	RT 001/08 RT 014/08#1960#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1960	m2	2.751.121.268	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	11	Pembuatan Saluran Air	RW 010 RT01,RT02,RT04 kelurahan kebon Pala jakarta Timur#123m2#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	123	m	275.985.801	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	2	jalan aspal rusak	Jl. Kialam RT 008/02 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar JakTim#100#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	200	m	448.757.400	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	4	Saluran dan goronggorong tidak bisa menampung debit air karena dilintasi 4 RT	RT.003 RW.04#100#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	100	m	224.378.700	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	3	jalan rusak	jl Udayana RW 03#945 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	945	m2	13.264.334.685	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	9	Jalan rusak	Jl. TK Melati Rt.001, RT.002, RT.015 RW 09#855#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	855	m2	164.160.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kebon Pala	11	Perbaikan Jalan Rusak	RT 07 RW 011 kel kebon pala kec makasar Jakarta timur#400 m' * 1.5 m*0.07m'#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	400	m2	76.800.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	11	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 09 RW 011 kebon pala makasar Jakarta timur#50 m' * 1.5 m'*0.07m'#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	75	m2	14.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	11	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 08 RW 011 kebon pala makasar Jakarta timur#115 m' * 1.5 m2*0.07m'#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	173	m2	33.216.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	11	perbesar diameter goronggorong	RT 2 , 5 , 8 da RT 9 RW 011 kebon pala makasar Jakarta timur#325 m' * 0.40 m'#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	130	m2	24.960.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kebon Pala	4	Saluran tidak memadai	Jl. SD Inpres Rt.003 Rw 04#24#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	24	m'	4.410.342.768	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kebon Pala	6	saluran tertutup cor, sehingga susah di pantau dibersihkan	Jl sutomo 1, 2, 3 ... rt 03, rt 04, rt 05, 06, 07 RW 06 kel kebon pala #800 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	512	m'	104.438.096.384	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kebon Pala	12	Talud yang sudah tidak berfungsi menyebabkan terjadinya banjir	dimulai dari RT 02 RT 04 RT 05 dan RT 06 RW 12 kel. kebon pala Kec. makasar jakarta timur#328#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	328	m'	60.274.684.496	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kebon Pala	9	Saluran kecil tidak memadai	RT.006, RT.007, RT.015#240#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	240	m'	4.410.342.768	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kebon Pala	8	Kurangnya sarana PAUD	PAUD BINA BANGSA RW 08#3237/1.851.4#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	10	paket	84.775.630	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Kebon Pala	11	kurangnya sarana pendidikan Usia Dini	Paud Kasih Bunda Jl.Kamboja RT02 RW10 No.11A kelurahan kebon pala#izin Paud terdaftar#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	3	paket	25.432.689	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Kebon Pala	7	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	PAUD BINA INSANI#BINA INSANI#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Kebon Pala	1	Lapangan Bulutangkis Rusak	Jl. Mawar RT. 010 RW 01 Kebon Pala#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Mawar RT. 010 RW 01 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar	96.101.389	
		Kebon Pala	4	Blum ada PJU jalan gelap dimalam hari	Jalan Inpres dan Jalan SMU 9#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	7	Titik	9.643.800.859	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kebon Pala	8	Jalan gelap pada malam hari belum ada PJU	Jalan raya Halim PK depan Gedung cardig#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	5.510.743.348	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kebon Pala	11	Lingkungan Gelap tersebar di beberapa RT di lingkungan RW 011	RT 1,2,3,5,6,7,9 RW 011 kel kebon pala makasar Jakarta timur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	14	Titik	142.540.160	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Kebon Pala	11	kurangnya penerangan dan rawan untuk pengguna jalan atau kendaraan bermotor	RW010 RT01,RT02,RT03,RT06 Kelurahan kebon pala Jakarta Timur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	9	Titik	91.632.960	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Kebon Pala	3	kurangnya lampu penerangan jalan lingkungan		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	5.510.743.348	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kebon Pala	1	Tidak ada PJU	Rt. 14, RT. 007, RT.008, RT.009, RT.011#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	7	Titik	9.643.800.859	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kebon Pala	9	Pada malam hari jalan gelap	Jl. SDN RT007, gg. pos RT.008,009, 010 dan RT 011#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	10	Titik	101.814.400	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Kebon Pala	7	Peningkatan Pencahayaan lingkungan pada jalan lingkungan		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	8.266.115.022	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kebon Pala	8	Sampah berserakan karena tidak adanya tong sampah	RT. 04/08, RT 05/08, RT 10/08, RT 013/08, RT 014/08#6#	Pengadaan Tong Sampah Composter	6	buah	7.392.000	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKTIM	Pengadaan Tong Sampah Pilah	1.512.500.000	
		Kebon Pala	7	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kejuruan Pengemudi SIM A		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Oran g	5.000.000	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKTIM	Pelatihan Mengemudi SIM A	880.000.000	
		Kebon Pala								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Reayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Raya Halim Perdanakusuma RW 08 (Rambu Larangan Parkir)