

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN PONDOK KELAPA

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Duren Sawit	Pondok Kelapa	14	Perbaikan dan pelapisan jalan utama yang belum pernah dilakukan	Jalan utama depan kantor Rw 014 Perum Palembang Indah#120 m X 12 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1440	m2	276.480.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	14	perbaikan dan pelapisan jalan lingkungan perum palem indah yang blm pernah dilakukan	Jalan Perum Palembang Indah blok T dan S Rt 003 Rw 014#546#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	546	m2	104.832.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalanan rusak, tidak pernah diperbaiki	Jl. Kelapa Hijau VII, RT.001/10Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#1.080 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1080	m2	1.515.923.964	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan rusak	Jl. Kelapa Hijau IX, RT.001/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#990 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	990	m2	1.389.596.967	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan rusak	Jl. Kelapa Hijau VIII, RT.001/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#990 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	990	m2	1.389.596.967	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan rusak	Jl. Kelapa Hijau II, RT.001/10 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#1600 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1600	m2	224.581.328	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	8	saluran air tidak ada	gang h nawi curug kalimalang pondok kelapa#70 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	70	m	157.065.090	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	Saluran got belum ada	Jl. Lembah Pinang VI RT. 006/09 Pondok Kelapa#650 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	650	m	1.458.461.550	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	9	perbaikan jalan rusak berlubang dan berkelupas	JL. LEMBAH PALEM I, RT. 005 RW. 09, PONDOK KELAPA, JAKARTA TIMUR#390 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	390	m2	547.416.987	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	Jalan Rusak Berlubang dan terkelupas	JL. LEMBAH PALEM II RT. 005 RW.09, PONDOK KELAPA, JAKARTA TIMUR.#310 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	310	m2	435.126.323	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	JALAN RUSAK TERKELUPAS	JL. LEMBAH PALEM III, RT. 005 RW. 09 PONDOK KELAPA, JAKARTA TIMUR#310 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	310	m2	435.126.323	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	JALAN RUSAK TERKELUPAS	JALAN LEMBAH PALEM IV RT. 005 RW. 09 PONDOK KELAPA, JAKARTA TIMUR#310 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	310	m2	435.126.323	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	2	Jalan rusak menuju Mesjid Al Mu'aminun RT 001	Jl H Dogon komplek DKI Depan Mesjid Al Mu'aminun##	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	30	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	4	Jalan lingkungan belum di aspal	Kav PTB DKI, Jalan Pondok Kelapa Barat 7 Blok H7 RT 12/ RW 04 Kelurahan Pondok Kelapa#2400 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2400	m2	336.871.992	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	4	Jalan Pondok Kelapa 5A RT 08/RW 10 aspalnya sdh terkelupas	Jln Pondok Kelapa 5A RT 08/RW 04#450#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	450	m2	631.634.985	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Jl. Kelapa Hijau I, RT.05/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#1485 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1485	m2	20.843.954.505	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Jl. Kelapa Hijau Raya, RT.005/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#1290 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1290	m2	1.810.686.957	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Jl. Kelapa Hijau II, RT.05/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#1225#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1225	m2	17.194.507.925	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	11	Jalan sudah rusak	jl pondok kelapa XII#1625 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1625	m2	22.809.041.125	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Jl. Kelapa Hijau III, RT.05/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#948 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	948	m2	13.306.443.684	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Jl. Kelapa Hijau IV, RT.05/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#900 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	900	m2	126.326.997	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Jl. Kelapa Hijau V, RT.05/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#900 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	900	m2	126.326.997	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Jl. Kelapa Hijau VI, RT.05/10Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#900 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	900	m2	126.326.997	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	Perbaikan Jalan rusak/Pengaspalan	Jl. Lembah Palem VIII RT. 009/09 Pondok Kelapa Jakarta Timur#150 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	210.544.995	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Depan lapangan tenis RT 05/10, Jalan Kelapa Hijau RayaKelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#187 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	187	m2	2.624.794.271	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan retakretak sehingga berbahaya bagi pengendara	Samping Pos Satpam RT 05/10, terusan Jl. Kelapa Hijau VIKelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#187#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	187	m2	2.624.794.271	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	Perbaikan jalan rusak/Pengaspalan	Jl. Lembah Palem V RT.009 RW09 Pondok Kelapa Jakarta Timur#100 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	Perbaikan jalan rusak/pengaspalan	Jl. Lembah Palem VI RT. 009 RW 09, Pondok Kelapa Jakarta Timur#100 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	jalan lingkungan/orang rusak dan air tergenang	RW.10/RT.04 sepanjang jl.kelapa kuning 7, blok h4/1 (bu rukman) sd. h4/4 (ramadhan pohan)kelurahan Pondok Kelapa kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur#100 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	14	Jalan rusak parah belum pernah dilakukan pengecoran	Rt 005 Rw.014#250 m X 5 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1250	m2	240.000.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	12	Jalan rusak dan berlubang	Jl. Pondok Kelapa selatan II RT 008 RW 012 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur#127x3 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	381	m2	5.347.842.873	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	9	Perbaikan jalan rusak/Pengaspalan	JL. TAMAN ENAU, RT. 003/RW09 PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR#1195 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1195	m2	16.773.417.935	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	posisi jalan yang sudah tinggi menyebabkan warga sekitar menolak untuk dicor tahun 2016, warga sekitar berharap jalan diperbaiki dengan pengaspalan	Jalan Tumpi I RT 009/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#140#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	140	m2	196.508.662	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan lebih rendah, sering menimbulkan genangan karena disebelah barat sudah dicor, sering masuk dalam laporan qlue	Jalan Janur II RT 009/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#6 m x 75 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450	m2	86.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan Rusak, timbul genangan jika hujan, belum pernah diperbaiki selama hampir 20 tahun, pernah dilaporkan melalui aplikasi qlue dan ditangani sementara oleh pihak kelurahan	JalanJanur VIII RT 009/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#5 m x 90 m = 450 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450	m2	86.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	2	Jalan berlobang di Blok O5, P4, R3, R4 RW 02 Pondok Kelapa	Blok O5, O6, P4, P5, R3, R4 RW 02 Pondok Kelapa Duren Sawit#1050 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1050	m2	1.473.814.965	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	8	jalan rusak	jl manunggal rt 004/08 kalimalang,pondok kelapa#300 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	4	Jalan Pondok Kelapa 5F RT 10/RW 04 Pondok Kelapa Jakarta Timur	Kav PTB DKI Jalan Pondok Kelapa 5 F RT 10/RW 04 Pondok Kelapa Jakarta Timur#300#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	10	Jalan kondisinya rusak parah, tidak pernah diperbaiki, saluran juga rusak	Jalan Janur IX RT 006/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#800#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	800	m2	112.290.664	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	4	Jalan Pondok Kelapa VB RT 10/RW 04 aspalnya sudah terkelupas	Jl.Pondok Kelapa 5 B, 5 C dan Jl.Pondok Kelapa 6 RT 010/WR 04 Kelurahan Pondok Kelapa#960#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	960	m2	1.347.487.968	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	7	Jalan Rusak Dan Berlobang di Jl Madrasah Al Faridah RT 003 /07	Jl Janur XI dekat Madrasah AlFaridah RT 003 RW 07#100 X 3 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300	m2	57.600.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	jalan lingkungan/orang rusak dan air tergenang	Rw.10/04 Jln Kelapa Kuning III dari H4/5 sd H1/12RW 10/04 Jln Kelapa Kuning X dari Blok E23B sd portal Kelapa kuning rayaRW.10/04 Jln Kelapa Kuning II dari Blok J/7 A sd H4/5#655m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	655	m2	125.760.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	jalan rusak, perlu perbaikan	Jalan Janur XI RT 006/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#360 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	360	m2	505.307.988	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	Jalan rusak sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah ada perbaikan, sering tergenang air	Jalan Janur VIII RT 006/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#360#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	360	m2	69.120.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	10	Jalan Rusak	Jl. Kelapa Sawit 2 RT 007 RW 010Jl. Kelapa Sawit 9 RT 007 RW 010Jl. Kelapa Sawit 10 RT 007 RW 010Jl. Kelapa Sawit 3 RT 007 RW 010Jl. Kelapa Hijau Raya RT 007 RW 010Jl. Kelapa Sawit 1 RT 007 RW 010Kelurahan Pondok Kelapa. Kecamatan Duren Sawit. Jakarta Timur 13450#710m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	710	m2	996.579.643	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	10	jalan rusak parah	Jalan Kelapa Sawit II RT 008/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#120#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	120	m2	168.435.996	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	perbaikan Jalan Rusak/Pengaspalan	Jl. Lembah Palem VII, RT. 009/09 Pondok Kelapa, Jakarta Timur#100 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kelapa	9	perbaikan saluran got	Jalan Lembah Palem VIII XI, RT. 012 RW.09 PONDOK KELAPA, JAKARTA TIMUR#1100 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1100	m'	2.021.407.102	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	7	Saluran Sudah Tidak menampung Debit Air	Jl Kelapa Kunimng raya RT 015 RW 07 dekat Curug#150 X 50 Cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m'	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	7	Saluran Air Longsor	Jl Kelapa Kopyor Raya Deket Taman RT 014 RW 07#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	809	m'	165.020.351.513	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	11	Saluran menyempit , jika hujan air meluap	jl pondok kelapa timur sisi timur RT 011/011#271 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	271	m'	49.800.120.422	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	11	Saluran kecil	jl tapas II rt 012/011 sebelah masjid alamin dan Jl.Tapas I RT 012/RW 011#50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	11	Saluran kecil	jl sabut I b sisi kanan kiri#110 m + 110 m = 220 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220	m'	4.042.814.204	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	11	Saluran kecil	jl sabut I a Rt 009/011 sisi kanan kiri#110 m + 110 m = 220 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220	m'	4.042.814.204	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	11	Saluran rusak	jl pondok kelapa 12 rt 001/011 sisi selatan#150 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	10	Saluran rusak	Jl. Janur V & VI, RT.009/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#100 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	10	Saluran kecil dan kondisinya rusak, tidak mampu menampung air hujan sehingga air masuk kerumah warga Saluran air ini adalah saluran limbah dari RW 07, sehingga saluran tidak mampu menampung air hujan	Jalan Janur I RT 009/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	13	Genangan air dimusim hujan karena pembuatan saluran air diwilayah kami kecil dan menyempit	Jl kelapa hibrida raya, no 1,2,3,4,5 dan 6 RT007 RW013 Pondok Kelapa#820 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	820	m'	16.726.413.874	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	13	Perbaiki saluran air dan memperlebar saluran	Jalan nyiur 6,7,8,9 RT004 RW013 Pondok Kelapa#630m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	630	m'	12.850.781.391	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	8	saluran air	jl.persatuan rt 003/08 kalimalang pondok kelapa#300 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	12	Saluran got rusak perlu di perbaiki	Jalan H. Tokol / MKJ XXII RT002 RW012, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur#P= 64 X 2,5M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160	m'	2.940.228.512	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kelapa	2	Menambah wawasan peserta didik usia dini	PAUD CERIA RW 02 Pondok Kelapa##	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	1.091.062.358	
		Pondok Kelapa	11	Lapangan basket rusak	taman cengkir jl cengkir I Rt 008/011#	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Taman cengkir Jl Cengkir I RT 008 RW 011 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit	270.125.001	
		Pondok Kelapa	4	Lapangan Bulutangkis di RT 03/RW 04 Pondok Kelapa, sudah rusak	JalanJanur III B, RT 3/RW 04 Pondok Kelapa Jakarta Timur#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Janur III B, RT 3/RW 04 Pondok Kelapa Jakarta Timur	96.101.389	
		Pondok Kelapa	4	lapangan bulutangkis di RT 06/RW 04 Pondok Kelapa sudah rusak	Jalan Pondok Kelapa 4 RT 06/RW 04, Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jalan Pondok Kelapa -4 RT 06/RW 04, Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit	96.101.389	
		Pondok Kelapa	4	Lapangan Bulutangkis di RT 008/RW 04 Pondok Kelapa sudah rusak, tidak dapat dipakai lagi	Kav PTB DKI RT 08/RW 04 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Kav PTB DKI RT 08 -RW 04 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit	96.101.389	
		Pondok Kelapa	9	PENGECATAN LAPANGAN OLAHRAGA	TAMAN LEMBAH AREN, PONDOK KELAPA#	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley	1	unit	1.131.053.352	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Taman Lebah Aran RW 09 Kel.Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit	112.979.761	
		Pondok Kelapa	2	Sarana Olah Raga Rusak di Blok M RT 011 /02 Pondok Kelapa	Blok M RT 011#	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket RT.011 RW 02 Blok M Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit	270.125.001	
		Pondok Kelapa	2	Lapangan sudah tidak memadai di RT 017/02 Pondok Kelapa	Blok S RT 017 / 02 Pondok Kelapa#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Blok S RT 017 RW 02 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit	96.101.389	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	10	kondisi Lapangan Olahraga Basket tidak dapat digunakan dikarenakan rusak, lapangan dibangun sudah lebih dari 20 tahun. Proposal sudah kami kirimkan melalui kelurahan	Jl. Kelapa Sawit X , RT 007 RW 010 . Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit. Jakarta timur 13450#	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket jl. Kelapa Sawit X , RT 007 RW 010 . Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit	270.125.001	
		Pondok Kelapa	10	Dibutuhkan perbaikan lapangan volley dikarenakan kondisi lapangan yang sudah tidak layak digunakan untuk bermain bola volley	Jl. Kelapa Sawit 10. RT 007 RW 010 , Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit. Jakarta Timur . 13450#	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley	1	unit	1.131.053.352	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jl. Kelapa Sawit 10. RT 007 RW 010 , Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit	112.979.761	
		Pondok Kelapa	7	Jalan Gelap dimalam Hari Di Jl H. Abdullah RT 009 RW 07	jl. H. Avdullah Kp Tipar RT 09/07#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	8	Titik	11.021.486.696	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pondok Kelapa	13	Belum adanya lampu PJU		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	10	Titik	1.377.685.837	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pondok Kelapa	13	belum adanya lampu PJU		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pondok Kelapa	2	Kurangnya Penerangan Jalan Umum di RT 010/02 Pondok Kelapa Duren Sawit		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	8.266.115.022	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pondok Kelapa	2	Kurang adanya Penerangan Jalan Umum di RT 003/02 Pondok Kelapa Duren Sawit	di RT 003/02 Pondok Kelapa Duren Sawit#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	6	Titik	61.088.640	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Pondok Kelapa	13	belum ada lampu PJU di RT005 RW013 (jalan Kelapa hibrida XI,XII,XIV,XV)		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	10	Titik	1.377.685.837	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kelapa	7	Jalan Gelap dimalam Hari di Blok AN 5 dan BLOK AN 6 RT 016 RW 07		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pondok Kelapa	10	belum adanya tong sampah composter di bank sampah Pondok Kelapa Asri yang terletak di RW 010	Jalan Janur II RT 009/10 Pondok Kelapa, Kec. Duren sawit Jakarta Timur #5 unit#	Pengadaan Tong Sampah Composter	5	buah	6.160.000	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKTIM	Pengadaan Tong Sampah Pilah	1.512.500.000	