

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN KELAPA DUA WETAN

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Ciracas	Kelapa Dua Wetan	9	air sering meluap ke jalan	gg mawar ujung rt 10 /rt 09 kelapa dua wetan#300 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	300	m	673.136.100	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	2	Jalan Manunggal III RT 003 RW 02 rusak dan berlobang	Jl Manunggal III RT 003 RW 02 Kelapa Dua Wetan Ciracas#780#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	780	m2	1.094.833.974	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	7	Jalan beton Rusak banyak yang retak	Jl. Jaya Makmur Rt 003/07 dan RT 004/07 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur#482 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	482	m2	6.765.512.506	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	12	BELUM PERNAH DILAKUKAN PENGASPALAN	JL. PISANG MAS RT 003 / RW 12#80#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	80	m2	112.290.664	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	8	Jalan yang sudah ada rusak berat	jl.Pembaharuan RT.004/08 Kel.Kelapa Dua Wetan#3300 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	3300	m2	463.198.989	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	8	Belum adanya saluran air	Jl.Puri Mas RT.016/08 Kel.Kelapa Dua Wetan#720 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	720	m	1.615.526.640	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	8	Belum adanya saluran air	Gg.Anshor RT.002/08 Kel.Kelapa Dua Wetan#110 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	110	m	246.816.570	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	12	BELUM PERNAH DIBUATKEAN SALURAN TEPI JALAN SEHINGGA KETKA HUJAN AIR MELUAP KE JALAN	JL. LENGKENG PERBATASAN RT 008009 RW 12#300 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	300	m	673.136.100	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	4	Jalan /Gang Rusak	Perbatasan RT.012 dan RT.010 RW.04#180 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	180	m2	34.560.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kelapa Dua Wetan	2	Jl Manunggal 1A sudah rusak dan berlobang	Jl Manunggal 1A RT 13 RW 02 Kelapa Dua Wetan#250 #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kelapa Dua Wetan	1	Saluran air sudah rusak	Jl.Praji RT 002 dan RT 03 RW 01 Kel.Kelapa Dua Wetan#150 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kelapa Dua Wetan	1	Perlu di turap	Jl. Lingkungan RT 001/01 Kel klp Dua wetan#75 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75	m	1.378.232.115	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kelapa Dua Wetan	2	Saluran airJalan Kemuning V sering meluap	Jalan Kemuning V RT 007 RW 02 Kelapa Dua Wetan#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kelapa Dua Wetan	7	Air Meluap ke jalan jika hujan	Jl. AMD XXXIX RT 005/07 Kel. Kelapa Dua Wetan Kec. Ciracas Jakarta Timur#350 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	350	m	7.139.322.995	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kelapa Dua Wetan	11	saluran terlalu rendah menyebabkan banjir saat hujan lebat	JL. H. Usman RT. 002, RT 003, RT 007 RW 011 Kelurahan Kelapa Dua Wetan#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m	735.057.128	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kelapa Dua Wetan	5	Saluran yang ada rusak berat	Jl.raya Kelapa Dua Wetan RT.006/05 kel kelapa Dua Wetan#350 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	350	m	643.174.987	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kelapa Dua Wetan	4	Belum tersedia saluran air	JL. RAWA BAMBON RT.007/04#300 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	72	m	13.231.028.304	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kelapa Dua Wetan	9	jaan rusak	gg persatuan rt006/09 kelapa dua wetan ciracas#550 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	550	m	11.218.936.135	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kelapa Dua Wetan	4	Belum tersedia Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD SEKAR ARUM	PAUD SEKAR ARUM, JL. USMAN RT.004/04#IJIN PAUD NO. 2353 / 1.851.4#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Kelapa Dua Wetan	5	Belum ada alat APE	PAUD RW.05 Kel.Kelapa Dua wetan#.#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Kelapa Dua Wetan								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembanguna n Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Raya Kelapa Dua Wetan