

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Jatinegara	Bidara Cina	4	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Sensus II RT 002 RW 04 Kelurahan Bidaracina#3000#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	500	m2	70.181.665	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	11	Jalan Rusak dan Berlubang	Jl. Nilam RW 011 Kel. Bidara Cina#750#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250	m2	350.908.325	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	5	Jalan Rusak dan Berlubang	Jl. Otista 78 RT 03,05,07 RW 05 Kel. Bidara Cina#525#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450	m2	86.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	13	Jalan Rusak dan Berlubang	Jl. Otista 18 Asrama Polri RW 013 Kel. Bidara Cina#900#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	7	Jalan Rusak dan Berlubang	Gg. Kober RT 02, 14, 15 RW 07 Kel. Bidara Cina #360#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	180	m2	252.653.994	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	12	Jalan Rusak dan Berlubang	Gg. Keamanan RT.04 RW.12 Kel. Bidara Cina#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	210.544.995	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Jalan Penghulu rendah, kalau hujan besar jalannya tergenang air	Jalan Penghulu Rt.001 Rw.010#200 x 3.5#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700	m2	134.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	12	Jalan Rusak dan Berlubang	Gg. Pencegahan RT 05 RW 012 Kel. Bidara Cina#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	210.544.995	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum	Satua	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Bidara Cina	12	Jalan Rusak dan Berlubang	Gg. Tauladan RT.07 RW.12 Kel. Bidara Cina#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	210.544.995	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Saluran air/got kecil	Jl. Penghulu Rt.001, 009, 010, dan 011#200 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	200	m	448.757.400	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Jalan rusak dan berlubang	Gg. Taslim Rt.011#127.4 x 1.9 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	242	m2	3.396.792.586	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Jalan rusak dan berlubang	Jl. Penghulu Atas Rt.012 Rw.010#40.10 x 2.40 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	962	m2	13.502.952.346	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Jalan rusak dan berlubang	Jl. Penghulu Atas Rt.012 Rw.010#99.60 x 1.20 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	120	m2	168.435.996	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Jalan rusak dan berlubang	Jl. Penghulu Atas Rt.013, Rt.014#73 x 1.50 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	259	m2	3.635.410.247	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Saluran air/got banyak yang tertutup	Jl. Penghulu Atas Rt.013 dan Rt.014#73 m x 2#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	146	m	327.592.902	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Saluran air/got tertutup	gg. Taslim Atas Rt.006 dan Rt.013#73 m x 2#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	109	m	244.572.783	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Bidara Cina	10	Jalan rusak dan berlubang	Gg. Taslim Rt.011 Rw.010 Kel. Bidara Cina#270#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	135	m2	1.894.904.955	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	10	Jalan rusak dan berlubang	Gg. Padesin Rt.002 Rw.010#100 x 1,20 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	120	m2	168.435.996	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Bidara Cina	16	Rusaknya Saluran Air di Komplek Rusun Bidara Cina Jl Rusun Bidara Cina	Sisi Jalan Baiduri Bulan Jl. Komplek Rusun Bidara Cina s.d Kali Mati Ciliwung#230#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	230	m'	4.691.555.111	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Bidara Cina	5	Saluran Air Kecil	Jl. Taman Indah RT 06 RW 05 Kel. Bidara Cina#375#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	375	m'	6.891.160.575	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Bidara Cina	6	Saluran Air Kecil tidak memadai	Jl. Puskesmas RW 06 Kel. Bidara Cina#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100	m'	203.980.657	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Bidara Cina	4	Got Rusak Parah	Jalan Sensus II RT 002 RW 04 Kelurahan Bidaracina Jakarta Timur#125#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	125	m'	25.497.582.125	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Bidara Cina	6	Saluran Air Kecil	Jl. Puskesmas RT 06 RW 06 Kel. Bidara Cina#110#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	110	m'	2.021.407.102	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Bidara Cina	8	Kurangnya sarana pendidikan	Paud Tunas Melati RW.08 Jl. Mulia RW.08 BidaraCina, Jatinegara#11111111#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	3	paket	25.432.689	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	1.091.062.358	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum	Satua	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Bidara Cina	2	Kurangnya alat peraga edukasi PAUD	PAUD SEJAHTERA, ALAMAT SEKRETARIAT RW 02, JL. SETIA RT 008/02 Kel. Bidara Cina, NIK 3175035701680003 a.n Rokayah#No NPSN : 68820697, Izin Operasional : 747/1.851.4#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	1.091.062.358	
		Bidara Cina	10	Jalan gelap kalau malam, belum ada PJU	Jl. Pedati (Pinggir Kali) Rt.04, 05, 013, 014#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	8	Titik	81.451.520	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Bidara Cina	16	Jalan Umum Gelap	Rusunami Bidara Cina RW 016 Kel. Bidara Cina#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	15	Titik	20.665.287.555	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Bidara Cina	6	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan	RT 06, RT 07, RT010 RW 06 Kel. Bidara Cina#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	23	Titik	234.173.120	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Bidara Cina	3	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan	Belakang Bonanza RT 01 02 RW 03 Kel. Bidara Cina#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	8	Titik	81.451.520	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Bidara Cina	14	Kurangnya Penerangan Jalan	Jalan MHT RT 01,02,06,07,08 RW 014 Kel. Bidara Cina#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	10	Titik	101.814.400	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	