

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Taman Sari	Mangga Besar	1	Rawan Kecelakaan, sehingga perlu Penyediaan Cermin Lalu Lintas	Jalan Manggis Raya RT.001 RW.01 Kelurahan Mangga Besar#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
2	Taman Sari	Mangga Besar	1	Banyaknya anak sekolah menyebrang, sehingga perlu Penyediaan dan Pengecatan Zebra Cross	Jalan Mangga Besar I RT.009 RW.01 Kelurahan Mangga Besar#	Pengecatan Zebra Cross	30	m2	8.333.990,1	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	8.333.990
3	Taman Sari	Mangga Besar	2	Pembuatan Saluran Baru dan Sodetan	Jalan Terong A ke jalan Oyong RT 011 RW 02, Kelurahan Mangga Besar#10#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	10	m	22.437.870,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	22.437.870
4	Taman Sari	Mangga Besar	2	Pembuatan Saluran Baru dan Sodetan	Jalan Mangga Besar V RT 001 RW 02 Kelurahan Mangga besar, Samping Musholla#15#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	15	m	33.656.805,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	33.656.805
5	Taman Sari	Mangga Besar	2	Saluran sudah mati, air tidak jalan	Jalan Harumanis buntu RT 006, RW 02, Kelurahan Mangga Besar#80#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	80	m	163.184.525,6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	163.184.526
6	Taman Sari	Mangga Besar	2	Saluran sudah mati dan tidak berfungsi perlunya perbaikan saluran/ pembuatan saluran	Jalan Harumanis RT 004 dan RT 005, RW 02, Kelurahan Mangga Besar #130#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	130	m	265.174.854,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	265.174.854
7	Taman Sari	Mangga Besar	3	Belum adanya trotoar sisi disepanjang Jalan Buni	Jl. Buni RT.006 dan RT 010 RW. 03 Kel Mangga Besar Kec. Tamansari Kodepos 11180#277#	Pembangunan trotoar	400	m2	177.800.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	177.800.000
8	Taman Sari	Mangga Besar	4	Belum adanya saluran air sehingga sering terjadi genangan	Jalan Blimbing II RT.001 RW.04 Kelurahan mangga besar#50#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	50	m	112.189.350,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	112.189.350
9	Taman Sari	Mangga Besar	4	Belum adanya trotoar untuk pejalan kaki	Jalan Buni RT.001 RW.04 dan RT.010 RW.03 Kelurahan Mangga Besar#4 meter#	Pembangunan trotoar	400	m2	177.800.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	177.800.000
10	Taman Sari	Mangga Besar	5	Belum adanya penutup saluran air diperlukan pembuatan plat deker	Jalan Labu Dalam RT.001 dan RT.002 RW.05 Kelurahan mangga besar#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m	305.970.985,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	305.970.986
11	Taman Sari	Mangga Besar	5	Belum adanya penutup saluran air perlu diadakan pembuatan plat deker	Jl. Pala RT 003, RT. 004, RT. 007 RW 05 Kelurahan Mangga Besar#190#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	190	m	387.563.248,3	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	387.563.248
12	Taman Sari	Mangga Besar	5	Sering terperosoknya anakanak kedalam saluran, saluran air sudah rusak dan tidak adanya penutup plat deker	Jalan Pitak 8 RT. 006 RW 05 Kelurahan Mangga Besar#30#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	30	m	61.194.197,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	61.194.197
13	Taman Sari	Mangga Besar	5	belum adanya penutup saluran sehingga perlu dibuatkan plat deker	Jalan Mangga Besar III RT. 005, RT. 007, RT. 009 RW. 05 Kelurahan Mangga Besar#130#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	130	m	265.174.854,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	265.174.854
14	Taman Sari	Mangga Besar	5	Air tidak mengalir dan tidak adanya penutup saluran sehingga perlu dibuatkan plat deker	Jalan Maja RT 006 RW 05 Kelurahan Mangga Besar#160#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	160	m	326.369.051,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	326.369.051

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
15	Taman Sari	Mangga Besar	6	Sering terjadinya anak sekolah terperosok ke dalam saluran air sehingga perlu dibuatkan penutup Deker	Jalan Sekolah Tangki Lio RT.003 RW.06 Kelurahan Mangga Besar#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	80	m	163.184.525,6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	163.184.526
<b>TOTAL</b>									<b>2.473.776.041</b>			<b>2.473.776.041</b>