

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	TANAH ABANG-JAKPUS	BENDUNGAN HILIR - JAKPUS	04	sampah daun yang banyak	Jl. Danau Mahalona RT 015/RW 04#1#	Pengadaan Tong Sampah Composter		3 buah	3,696,000	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKPUS	Pengadaan alat penunjang kebersihan (Penyediaan Tong Composter)	342,901,944	
			06	tidak adanya rambu untuk menyebrang jalan	Jalan Penjernihan II#	Pengecatan Zebra Cross	12	m2	3333596.04	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			03	tidak ada rambu untuk menyebrang jalan	Jalan Bendungan Hilir Raya#	Pengecatan Zebra Cross	12	m2	3333596.04	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	tidak adanya rambu penyebrangan karna yang ada sudah pudar	Jalan Danau Tondano#	Pengecatan Zebra Cross	12	m2	3333596.04	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			02	tidak adanya cermin untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas	Jl Taman Bendungan Jatiluhur IA, Jl. Taman Rawa Pening, Jl. Taman Bendungan Asahan, Jl. Taman Hidayah, Jl. Rawa Pening V, Jl Taman Bendungan Jatiluhur II, Jl. Jatiluhur VII, Jl. Jatiluhur I, Jl. Jatiluhur depan SMK, Jl. Bendungan Jatiluhur #	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	10	unit	37417845.4	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	sering terjadi bentrokan antara kendaraan yang mau masuk gang dan yang mau keluar gang dari	Pam Lama #	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3741784.54	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			08	zebra cross tidak terlihat lagi	Jl. Penjernihan I#	Pengecatan Zebra Cross	10	m2	2777996.7	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			03	tidak adanya pagar pengaman antara jalan dengan sungai	Jalan Bahari II RT 007 dan RT 008 RW 03#	Pembangunan Guard Rail (1 set per 3 meter)	16	set	105,919,168	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			09	tidak ada rambu untuk menyebrang jalan antara rusun bendhil 1 dan RW 06	Jl. Penjernihan I RW 09#	Pengecatan Zebra Cross	6	m2	1666798.02	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	sering terjadi bentrokan antara kendaraan yang mau masuk ke jl pam lama dengan yang mau	Jalan Pam Lama#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3741784.54	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			08	rawan kecelakaan karna marka jalan rusak	Jl. Penjernihan 1 depan rusun benhil#	Pengecatan Marka Jalan	100	m2	27,779,967	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	875,523,346	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			02	marka jalan di lingkungan tidak ada	jalan Taman Bendungan Jatiluhur #	Pengecatan Marka Jalan	500	m2	138,899,835	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	875,523,346	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	tidak ada rambu untuk menyeberang jalan	Jalan Pejompongan Raya#	Pengecatan Zebra Cross	12	m2	3333596.04	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			03	Daerah Rawan Kecelakaan	Jalan Bendungan Jatiluhur#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3741784.54	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	untuk menghindari bentrokan kendaraan yang mau ke arah kiri dan kanan	Jalan Danau Tondano#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3741784.54	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	mencegah terjadinya kecelakaan atau bentrokan antara kendaraan yang mau belok	Jalan Pam Baru IV RT 014/06#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3741784.54	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	Tidak adanya tanda penyebrangan	Jalan Penjernihan I#	Pengecatan Zebra Cross	6	m2	1666798.02	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			06	tidak ada rambu untuk menyeberang jalan	Jalan Penjernihan 2 depan palyja#	Pengecatan Zebra Cross	12	m2	3333596.04	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	kurangnya rambu untuk penyebrang jalan	Jalan Bendungan Hilir Raya #	Pengecatan Zebra Cross	12	m2	3333596.04	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	5,872,028,248	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			09	Kurangnya pencahayaan	Jl. Lembaga Administrasi Negara 2/ Rusun Benhil I RW 09#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	7	Titik	96438008.59	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	kurangnya pencahayaan	jalan Danau Toba#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27553716.74	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			05	kurangnya pencahayaan apabila malam hari	jalan Pejompongan IIIb RT 003/RW 05, Jl. Pejompongan IV RT 002/RW 05, Jl. Masjid V Rt 005/RW 05, Jl. Masjid III RT 008 /RW 05, Jl. Masjid II RT 007 RW 05, Jl. Pejompongan IIIa#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	82661150.22	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			01	Kurang Pencahayaan	Gg. Al Falah RT 008 RW 01#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20,362,880	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	kurangnya pencahayaan	Jl. Danau Lait RT 009 RW 04#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20,362,880	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	kurangnya pencahayaan	Taman Karang Taruna Jl. Danau Mahalona RT 015 RW 04#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	kurangnya pencahayaan	Jl. Danau Bekat RT 011 RW 04#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			07	tidak adanya pencahayaan	Kampung deret rw 07 RT 013/RW 07#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40,725,760	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	Kurangnya pencahayaan / gelap	Jl. Pam Baru RT 010 RW 06#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27553716.74	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			06	Kurangnya penerangan pada taman	Jl. Komp Pam Lama RT 007, 008, 009 RW 06#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41330575.11	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			03	Kurangnya Pencahayaan Taman dan sekitarnya	Jl. Danau Singkarak#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41330575.11	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	tidak adanya pencahayaan	Jl. Danau Mahalona RT 015 RW 04#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27553716.74	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			03	Kurangnya pencahayaan lingkungan	jalan danau diatas#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			03	kurangnya penerangan jalan	Jl. Danau Diatas No. 123 RT 014 RW 03#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27553716.74	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	kurangnya pencahayaan	Jl. Danau Sidenreng RT 015 RW 04#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27553716.74	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			07	aliran air yang saling bersinggungan di pertigaan lokasi antara jalan ( Gang ) di RT.010/07 dengan jalan (Gang) di RT.011/07 Kelurahan bendungan Hllir kec.Tanah Abang Jakarta Pusat mengakibatkan air cepat meluap dan tergenang hingga mencapai 40 cm s/d 60 cm ketika hujan. sehingga perlu diadakan perbaikan/ perubahan arus aliran yang semuanya mengarah ke gorong gorong di RT.013/07 dengan melakukan BY PASS saluran Tepi Jalan ( Got/Selokan ) dilokasi ( Foto terlampir )	Penjernihan dalam RT. 0010 RW. 07 dan RT.011 RW.07 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat #295 cm.#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	295	m&apos;	542104631.9	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			01	saluran perlu perbaikan	Jl. Bendungan Hilir VII Dalam RT 004/RW 01#150 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305970985.5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			05	adanya genangan air apabila hujan turun	Jl. Pejompongan IV RT 002 RW 05#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&apos;	183,764,282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			01	Saluran Rusak	Jl. Bendungan Hilir Gg. 9#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m&apos;	551,292,846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			08	saluran tidak berfungsi	Rusun Bendungan Hilir II#1260#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500	m&apos;	918,821,410	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			07	air got/selokan naik kepermukaan jalan/gang ketika hujan sehingga tergenang dan banjir mengakibatkan kerusakan permukaan jalan dan fasilitas lainnya sehingga perlu perbaikan dan pembuatan dinding tepi selokan dan tutup permukaan selokan bahan pra cetak	Penjernihan dalam RT.013 RW.07 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.#60 meter lebar 50 cm dan kedalaman 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m&apos;	367,528,564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			05	saluran air tidak ada tutup	Jl. Penjernihan V RT 012 RW 05#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500	m&apos;	918,821,410	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			01	saluran perlu perbaikan	Jl. Bendungan Hilir III RT 010 RW 01#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100	m&apos;	203,980,657	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			01	pembuatan saluran baru untuk crossing	Jl. Bendungan Hilir Gg 6 RT 010 RW 01#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&apos;	183,764,282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			05	jalan berlubang	Jl. Pejompongan Baru I RT 011 RW 05#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400	m&apos;	815,922,628	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	saluran mampet	Jl. Danau Jempang #150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305970985.5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			07	saluran tidak berfungsi	Jl. Penjernihan Dalam RT 002 RW 07#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m&apos;	407,961,314	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	saluran rusak	Jl. Danau Terusan RT 007/RW 004#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305970985.5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	sedimentasi saluran sehingga saluran dangkal	Jl. Danau Semayang RT 007/RW 04#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305970985.5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			04	saluran rusak	Gg Kabin RT 021 RW 04#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m&apos;	367,528,564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			06	Sarana olahraga Volly yang sudah rusak	Jalan Pam Baru III#	Perbaiki Lapangan Olahraga Volley		1 unit	113,105,335	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS	Perbaiki Lapangan Olahraga Volley Jl. PAM Baru III RW. 06 Kel. Bendungan Hilir	127,757,904	
			04	Lapangan Bulutangkis Rusak	Taman Danau Mahalona#	Perbaiki Lapangan Olahraga Bulutangkis		1 unit	96,191,743	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS	Perbaiki Lapangan Olahraga Bulutangkis Taman Danau Mahalona RW. 04 Kel. Bendungan Hilir	110,993,570	
							94,950.00	M2		SUDIN BINA MARGA KOTA - JAKPUS	1.03.05.002 Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Wilayah Jakaa Pusat	12,746,320,450.00	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
					Kel. Bendungan Hilir : RW 1,5,3,4					SUDIN BINA MARGA KOTA - JAKPUS	1.03.05.002 Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Wilayah Jakaa Pusat		