

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2018**

**KELURAHAN KAYU MANIS**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Matraman	Kayu Manis	5	Saluran di Kayu Manis Barat kurang lebar dan harus di Normalisasi supaya tidak banjir	Jl. Kayu Manis Barat VI RT.011 RW.05#70 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	70	m	1.427.864.599	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	5	Saluran di Kayu Manis Barat Kurang Besar dan harus di Normalisasi Saluran RT.001	Jl. Kayu Manis Barat VI RT.001 RW.05#70 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	70	m	1.427.864.599	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	7	perbaikan bibir selokanyang rusak dan berlubang	Jl. Kayu Manis VII Gg sengon VI RT.009 Rw.07 Kel. Kayu Manis#275#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	275	m	5.053.517.755	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	7	perbaikan Bibir saluran yang rusak dan berlubang	Jl. Kayu Manis VII Gg. Sengon II RT.004 Rw.07 Kel. kayu Manis#200 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	7	Perbaikan Bibir Saluran yang rusak dan Berlubang di RT.012/07	Jl. Kayu Manis VII Gg. Sengan VI RT.012 RW. 07 Kel. kayu Manis#30 METER#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	7	Perbaikan Pinggir saluran yang rusak dan berlubang di RT.008/07	Jl. kayu MAnis VII Gg. Sengon III RT.008 RW.07#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	7	Perbaikan pinggir saluran yang rusak dan berlubang di RT.006/07	Jl. kayu Manis VIII Gg Sengon III RT.006 RW.07#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	7	Pebbaikan saluran yang rusak dan berlubang di RT.017/07	Jl. Kayu Manis Timur Gg Sengon V Rt. 017 RW. 07#50 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	9	tutup Saluran pada rusak	Jl.kayu Manis IX RT.04 RW.09#12.5#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

		Kayu Manis	8	saluran terlalu kecil tidak dapat menampung air bila hujan	jalan kayumanis VIII#350 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	350	m&apos;	7.139.322.995	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	6	Saluran air rusak tidak layak dan berpotensi banjir	Gang Jarak 10 dan Jalan Kayu Manis Timur RT.12 RW.06, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur#35 x 1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	35	m&apos;	643.174.987	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	6	Saluran Air kecil dan sempit	Jalan Kayu Manis Barat RT.01 RW.06, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur#50 x 0.6#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m&apos;	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	6	Selokan kecil, rusak dan hancur	Jalan Kayu Manis VII, Gang Jarak IV, RT.07 RW.06, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur#30 x 0.5#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m&apos;	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis	4	Bibir Saluran Ambrol	Jl. Kayu Manis barat Gg Dadap 1 RT.009 RW.04#Panjang 20 M X Lebar 1.5 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m&apos;	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Manis								Sudin Lingkungan Hidup Jaktim	Peningkatan TPS di Kota Administrasi Jakarta Timur	9.744.874.880	Peningkatan TPS Kayu Manis Kec Matraman
		Kayu Manis								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Sepanjang Jl. Kayu Manis VII, Jl. Kayu Manis Timur, Jl. Kayu Manis Barat, Jl. Kayu Manis X, Jl. Kayu Manis Utara, Jl. Kayu Manis I, Jl. Kayu Manis X