

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN KECAMATAN PESANGGRAHAN**

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|--------------|--------------------|----|--|---|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------------|------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 1 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 4 | JALAN RUSAK | JL. SABAR RT006/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANPANJANG 20 M X LEBAR 3 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 60 | m2 | 8.421.800 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | 10.001.846.800 | Anggaran se-Kec.Pesanggrahan |
| | | Petukangan Selatan | 4 | JALAN RUSAK | JL. KEMAJUAN 3 RT004/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANPANJANG 100 M X LEBAR | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 210 | m2 | 40.320.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Peningkatan Sarana Lingkungan : Penambahan Aspal | Pertemuan Jl. Meriah Jl. Merbabu Kompleks Unilever RT 008/01, Petukangan Selatan, Pesanggrahan 180 m2 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 180 | m2 | 25.265.399 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | perbaikan jalan | Jalan makmur 90 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 90 | m2 | 12.632.700 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Jalan lingkungan sudah rusak, butuh perbaikan karena jalan sering digunakan. | Jalan Damai Raya Gang Pelangi RT 001/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 1,5 meter x 700 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 1050 | m2 | 147.381.497 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Sarana Lingkungan : Pengaspalan Jalan | Jl. Meranti RT013/01, Petukangan Selatan, Pesanggrahan 125 m2 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 125 | m2 | 17.545.416 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | JALAN RUSAK DAN BERLUBANG | JL. KEMAJUAN 4 RT005/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN PANJANG 100 M X 3 M | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300 | m2 | 42.108.999 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Jalan rusak, masih banyak jalanan yang belum diaspal (masih tanah) | Jalan Pandan Permai 1 s/d 5, RT 016/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 3 meter x 652 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 1956 | m2 | 274.550.673 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Jalan Sudah Rusak | Jl. M. Saidi RT 10/06600 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 600 | m2 | 84.217.998 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Kerusakan jalan akibat banjir dan masih tanah | Jl. Sakti 1 & Jl. Sakti 3 ujung RT 05/06 Komplek sangrila Indah 2150 x 3 dan 75 x 3 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 450 | m2 | 86.400.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|---|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan Rusak | Jl. Inpres Rt.007 Rw.03 Petukangan Selatan 30m x 2,5m | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 75 | m2 | 10.527.250 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Konblok rusak dan bergelombang | Jl. Inpres Gg. E RT.009/RW.002 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 2 meter x 500 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 500 | m2 | 96.000.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan Rusak | Jl. Shangrila Terusan Rt.002 Rw.03 Petukangan Selatan 3m x 100m | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300 | m2 | 42.108.999 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Jalan tanah dan rusak | Jl. Manunggal II RT.003/RW.002 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 2 meter x 1500 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 500 | m2 | 96.000.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Kondisi jalan rusak dan tidak ada saluran air | Jalan Pesanggrahan Mas, Gang Jaim, RT 004/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 1,5 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 500 | m2 | 70.181.665 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Jalan rusak, Butuh pengaspalan oleh Pemda DKI | Jalan Tangkas 4 Blok I dan Blok Q, RT 010/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 6,5 meter x 108 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 702 | m2 | 98.535.058 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Kondisi jalan mulai rusak dan kurang tinggi hingga sering tergenang air jika turun hujan | Jalan inpres (mulai dari Gang F1 sampai F.IV), RT 004/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 1,5 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 2100 | m2 | 294.762.993 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Jalan mulai rusak, butuh pengaspalan Jalan karna sering digunakan anakanak sekolah | Jalan Inpres I s/d VI, RT 014/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 3 meter x 500 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 1500 | m2 | 210.544.995 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan Rusak | Jl. H. Lahab II B Rt.010 Rw.033m x 100m | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 300 | m2 | 57.600.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | untuk pejalan kaki belum ada | Jl. Ciledug Raya Rt.004 Rw.03 Petukangan Selatan 200m x 1,5m | Pembangunan trotoar | 300 | m2 | 203.742.654 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona 2 di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kecamatan Cilandak, | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|---|---|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Jalan Berlubang, Rusak, Butuh pengaspalan | Jalan H. Nirin II, Rt 002/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 2 meter x 36 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 72 | m2 | 13.824.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Jalan rusak | Perumahan Petukangan Indah Blok C, D, RT 005/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 3 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 285 | m2 | 54.720.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Mohon di cor beton | Jalan Kemajuan, Gang Maliha, RT 006/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 2 meter x 35 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 70 | m2 | 13.440.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Jalan rusak, mohon di aspal | Jalan Kemajuan, Gang Melihah, RT 006/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 2,75 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 118 | m2 | 16.562.873 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan Jalan, mohon di cor beton | Komplek Petukangan Indah, Jalan Damai Raya Blok A dan B, RT 005/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 875 | m2 | 168.000.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan jalan, pengaspalan | Jalan Penerangan IV, RT 004/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 4,4 meter x 134 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 590 | m2 | 82.814.365 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan jalan, butuh pengaspalan di jalan yang rusak dan berlubang | Jalan Penerangan III, RT 004/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 5 meter x 78 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 320 | m2 | 44.916.266 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Jalan rusak, bergelombang, berlubang, butuh pengaspalan jalan | Jalan Penerangan VIII, RT 004/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 6 meter x 70 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 420 | m2 | 58.952.599 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Pengaspalan jalan | Jalan Pulo Indah II, RT 007/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 4 meter x 50 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 200 | m2 | 28.072.666 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Pengaspalan jalan yang berlubang yang rusak | Jalan Pulo Indah IV, RT 007/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 4 meter x 100 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 400 | m2 | 56.145.332 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|---|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Pengaspalan Jalan | Jalan Pulo Indah III, RT 007/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 2,5 meter x 50 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 125 | m2 | 17.545.416 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Pengaspalan jalan yang rusak | Jalan Pulo Indah RT 007/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 4 meter x 50 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 200 | m2 | 28.072.666 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Pengaspalan jalan yang rusak dan berlubang | Jalan Perdana, RT 007/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 4 meter x 100 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 400 | m2 | 56.145.332 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Pengaspalan jalan di gang | Jalan Kemajuan, Gang H. Mansyur, RT 011/0005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 1 meter x 300 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300 | m2 | 42.108.999 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan jalan yang rusak, mohon di aspal | Jalan Damai Raya, Gang Ruqiyah. RT 008/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 1 meter x 250 meter | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 250 | m2 | 35.090.833 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|------------------------------|--|---|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Jalan rusak, mohon diaspal | Jalan Damai Raya, Gang Salbiah, RT 009/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 1,5 meter x 15 meter | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 23 | m2 | 3.228.357 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Jalan rusak butuh perbaikan | Jalan Damai Raya, Gang Ruqyah 2, RT 008/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 1 meter x 350 meter | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 350 | m2 | 49.127.166 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan Rusak | Jl. Haji Lahab 2A Rt.008 Rw.03 Petukangan Selatan 2,5m x 80m | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 200 | m2 | 28.072.666 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan Rusak | Jl. Haji Lahab 2B Rt.008 Rw.03 Petukangan Selatan 1,5m x 100m | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 150 | m2 | 21.054.500 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jembatan Rusak dan berlubang | Jl. Haji Lahab Rt.008 Rw.03 Petukangan Selatan 2m x 2m | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 4 | m2 | 768.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | untuk pejalan kaki beresiko berjalan dibadan jalan | Jl. Sabar Raya Rt.001 Rw.03 Petukangan Selatan 1,5m x 200m | Pembangunan trotoar | 300 | m2 | 203.742.654 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona 2 di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kecamatan Cilandak, | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan Rusak | Jl. Sabar 1 Rt.005 Rw.03 Petukangan Selatan 1m x 60m | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 60 | m2 | 8.421.800 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan Rusak | Jl. H. Suaeb Rt.003 Rw.03 Petukangan Selatan 3m x 100m | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300 | m2 | 42.108.999 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan rusak | Jl. Sabar Raya Raya Rt.001 Rw.03 Petukangan Selatan 16m x 5m | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 80 | m2 | 11.229.066 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan Rusak | Jl. Shangrila 3 Rt.006 Rw.03 Petukangan Selatan 70m x 5m | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 350 | m2 | 67.200.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pesanggrahan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|--------------|--------------------|----|-------------------------------------|--|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 2 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 4 | jalan sering tergenang air (banjir) | JL. KEMAJUAN RT001/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANLebar 1.5 M x Panjang 100 M | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 150 | m' | 275.646.423 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | 84.731.758.093 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Petukangan Selatan | 4 | Jalan sering tergenang (Banjir) | JL. KEMAJUAN RT001/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKRTA SELATANLEBAR 1.5 M X 200 M | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m' | 551.292.846 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | Jalan sering tergenang (Banjir) | JL. KEMAJUAN RT006/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANlebar 1.5 M x 200 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m' | 551.292.846 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | JALAN SERING TERGENANG (BANJIR) | JL. SABAR 2 RT007/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKRTA SELATANPANJANG 150 M X LEBAR | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 75 | m' | 137.823.212 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | JALAN SERING TERGENANG (BANJIR) | JL. SABAR RAYA RT008/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANPANJANG 200 M X LEBAR | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 240 | m' | 441.034.277 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | JALAN SERING TERGENANG (BANJIR) | JL. MADRASAH RT003/04 PETUANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN PANJANG 60 M X | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 30 | m' | 55.129.285 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | JALAN SERING TERGENANG (BANJIR) | JL. KEMAJUAN RT007/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN PANJANG 100 M X LEBAR | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 150 | m' | 275.646.423 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Normalisasi Saluran Air Jl. Meriah | Sepanjang Jl. Meriah Kompleks Unilever RT008/01 Petukangan Selatan 180 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 181 | m' | 332.613.350 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Normalisasi Saluran Air Jl. Segitiga Selatan | Jl. Segitiga Selatan Kompleks Unilever RT008/01, Petukangan Selatan, Pesanggrahan 171 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 171 | m' | 314.236.922 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Normalisasi Saluran Air : Jl. Merbabu | Jl. Merbabu Kompleks Unilever RT008/01, Petukangan Selatan, Pesanggrahan 65 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 65 | m' | 119.446.783 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|---|---|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Normalisasi Saluran Air : Jl. Merak | Jl. Merak Kompleks Unilever RT008/01, Petukangan Selatan, Pesanggrahan 61 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 61 | m | 112.096.212 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 8 | Saluran air (Got) banyak tanah dan tanaman liar. Sehingga merusak saluran yang | Jl. Graha II, Jl. Graha IV, sekitar masjid Al Manar. RT 001 RW 08 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan 100 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 100 | m | 203.980.657 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 8 | Air selalu tergenang di saluran air sehingga rawan menjadi sarang nyamuk, level saluran lebih rendah dari | Jl. Pendopo Raya, samping rumah blok H18, blok H19, blok E1 dan E29. RT 002 RW 08 Petukangan Selatan Pesanggrahan | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m | 183.764.282 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | Jala sering tergenang (banjir) | JL. SABAR RAYA RT002/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN Panjang 250 M x Lebar 1.2 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m | 551.292.846 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Pembuatan Saluran Air di RT013/01, Petukangan Selatan, Pesanggrahan | Jl. Meranti RT013/01, Petukangan Selatan, Pesanggrahan 187, 5 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 188 | m | 345.476.850 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|---|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | JALAN SERING TERGENANG (BANJIR) | JL KEMAJUAN RT005/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANPANJANG 150 M X LEBAR | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 225 | m' | 413.469.635 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 4 | JALAN SERING TERGENANG (BANJIR) | JL. KEMAJUAN RT003/04 PETUKANGAN SELATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATANPANJANG 150 M X LEBAR | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 225 | m' | 413.469.635 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Parit Di perumahan tidak lancar di SELURUH KOMPLEK SANGRILA INDAH 2 | Jalan sakti, kompleks sangrila indah 2800 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 800 | m' | 1.470.114.256 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Perbaikan saluran air | Jalan Tangkas, RT 012/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,5 meter x 50 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 25 | m' | 50.995.164 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Saluran air terhambat | Jalan M. Saidi RT 04/06 GG. Riin 1, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan 4.5 M | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 15 | m' | 27.564.642 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|---|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Selokan/got yang masih terbuka | Jl. Damai IV (dalam) RT.002/RW.002 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta SelatanJl. Damai Raya | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 9 | m' | 16.538.785 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Saluran air mampet atau tidak lancar dan tidak ada saluran air | Jl. Damai Raya RT.005/RW.002 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta SelatanJl. Manunggal II Gg. Asmat | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 125 | m' | 229.705.353 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Perbaikan saluran air karena terlalu kecil dan kurang lancar | Jalan Inpres, Gang H. Yunus RT 006/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan0,4 meter x 80 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 32 | m' | 58.804.570 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Got belum tertutup | Jl. Damai Gg. H. Yakubu RT.007/RW.002 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan1 meter x 20 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 20 | m' | 36.752.856 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Saluran air kecil, tidak lancar, dan tidak dapat menampung air hujan jika hujan lebat | Jalan Kemajuan (mulai dari Gang H. Umar, Gang Inpres, sampai Gang H. Droup), RT 008/002, Petukangan Selatan, | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 180 | m' | 330.775.708 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|---|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Perbaikan saluran air, pelebaran, dan pengerukan agar dapat menampung volume air ketika hujan | Jalan Pandan Permai I s/d V, RT 016/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,5 meter x 2608 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 100 | m³ | 203.980.657 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | selokan tidak ada tutup berbahaya untuk pejalan | Jl. H. Suaeb Gg. A3 Rt.009 Rw.035 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 5 | m³ | 9.188.214 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | tidak menampung bila hujan | Gg. Bakti I Rt.004 Rw.03 Petukangan Selatan 100 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m³ | 183.764.282 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Banjir, saluran kecil, butuh pelebaran saluran air | Jalan Pulo Indah VIII, RT 002/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. (samping lapangan Badminton) 0,5 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 625 | m³ | 1.274.879.106 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan saluran air yang sempit dan tersumbat | Komplek Petukangan Indah, Jalan Damai Raya, RT 005/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,5 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 45 | m³ | 91.791.296 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|---|---|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan saluran air | Jalan H. Ilyas, Rt 002/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,5 meter x 180 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 90 | m | 183.582.591 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 8 | Saluran air tidak lancar karena rusak. Perlu perbaikan | Jl. Taman Pendopo I RT 003 RW 08 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan 100 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 100 | m | 203.980.657 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 8 | Saluran air tidak memiliki tinggi yang seragam jadi air tidak mengalir. Rawan jika ada kiriman air dari wilayah yang | Jl. Graha VI, RT 004 RW 08, Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan 70 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 70 | m | 142.786.460 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 8 | Saluran air (got) tersumbat karena turab runtuh. Perlu perbaikan | Jl. Pondok V, RT 005 RW 08, Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan 120 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 120 | m | 244.776.788 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Saluran air kurang lancar | Jalan Pulo Indah II, RT 007/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,5 meter x 50 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 25 | m | 50.995.164 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|---|---|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 8 | Penumpukan lumpur di saluran got yang mengakibatkan trotoar rusak. Saluran air (got) tersumbat | Jl. Pondok I , RT 006 RW 08 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan140 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 140 | m' | 285.572.920 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 8 | Saluran air (got) yang tersumbat karena saluran air cekung. Perbaikan saluran air (got). | Jl. Griya II, RT 008 RW 08, Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan40 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 40 | m' | 81.592.263 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 8 | Tidak lancarnya saluran got yang disebabkan oleh pendangkalan, penyempitan, ukuran yang | Jl. Griya, RT 007 RW 08 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan557 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 557 | m' | 1.136.172.259 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan saluran air yang tersumbat dan tidak lancar | Jalan Pulo Indah I, RT 007/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan0,5 meter x 50 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 25 | m' | 50.995.164 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Pembuatan saluran air | Jalan Pulo Indah IV, RT 007/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan0,5 meter x 100 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 50 | m' | 101.990.329 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Pelebaran saluran air karena terlalu kecil | Jalan Perdana 2, RT 007/005, Petukangan Selatan, pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,5 meter x 50 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 25 | m³ | 50.995.164 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Saluran terhambat, mohon perbaikan | Jalan Damai Raya, Gang Ruqiyah, RT 008/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,4 meter x 250 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m³ | 183.764.282 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan saluran air | Jalan Damai Raya, Gang Majuk, RT 003/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,5 meter x 20 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 10 | m³ | 18.376.428 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan saluran air | Jalan H. Nirin, RT 003/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,5 meter x 40 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 20 | m³ | 36.752.856 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Perbaikan saluran air | Jalan Damai Raya, Gang Ruqyah 2, RT 008/005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 0,3 meter x 200 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 60 | m³ | 110.258.569 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|--|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Belum ada saluran air | Jl. Haji Suaeb Rt.002 Rw.0330 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 30 | m' | 55.129.285 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | arus air tidak lancar dan bila hujan air tidak menampung | Jl. H. Nawi Rt.002 Rw.03 Petukangan Selatan150m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 147 | m' | 270.133.495 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | saluran rusak dan air tidak tertampung | Jl. H. Suaeb Rt.003 Rw.03 Petukangan Selatan100 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m' | 183.764.282 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Belum ada saluran sisi timur | Jl. Shangrila 1 Rt.006 Rw.03 Petukangan Selatan185 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 185 | m' | 377.364.215 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Belum ada saluran di sisi Timur | Jl. Shangrila 2 Rt.006 Rw.03 Petukangan Selatan200 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 200 | m' | 407.961.314 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Belum ada saluran air | Jl. Shangrila Raya Rt.006 Rw.03 Petukangan Selatan210 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 210 | m' | 428.359.380 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|--------------|--------------------|----|--|---|--|--------|--------|--------------------|---|---|---------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 3 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 7 | Rehabilitasi penerangan karena ada bohlam ada yang mati, beberapa tiang PJU miring | Komplek Pesanggrahan Permai dan Villa Pratama, Jalan Pesanggrahan 1 RT.004 Rw.07 Kelurahan Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Penerangan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 82.661.150 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan penerangan kota pada jalan lingkungan | 8.138.838.174 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Petukangan Selatan | 4 | TIDAK ADA PENERANGAN JALAN | Jl. Lingkungan Rw.04 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Penerangan Kota pada Jalan Lingkungan | 25 | Titik | 344.421.459 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan penerangan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Tidak ada penerangan lokasi Jl. M. Saidi RT010/06 | Jl. Lingkungan Rw.06 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Penerangan Kota pada Jalan Lingkungan | 5 | Titik | 68.884.292 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan penerangan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Penerangan pengadaan lampu di tiga titik di Jl. M. Saidi RT 07/06 Gg H. Djalih | Jl. Lingkungan Rw.06 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Penerangan Kota pada Jalan Lingkungan | 3 | Titik | 41.330.575 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan penerangan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Kurangnya penerangan | Jl. Lingkungan Rw.06 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Penerangan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 82.661.150 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan penerangan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Peningkatan Sarana Lingkungan di Jl. Segitiga Selatan depan Taman Segitiga Kompleks Unilever RT008/01 Petukangan Selatan | Komplek Unilever Jalan Segitiga Selatan RT.008 RW.01 Kelurahan Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Penerangan Kota pada Jalan Lingkungan | 4 | Titik | 55.107.433 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan penerangan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Pemasangan Lampu Penerangan | Jl. Lingkungan Rw.06 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Penerangan Kota pada Jalan Lingkungan | 4 | Titik | 55.107.433 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan penerangan kota pada jalan lingkungan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|--------------------|----|---|--|---|--------|--------|-----------------------|--|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 6 | Gelap | Jl. Lingkungan Rw.06 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 5 | Titik | 68.884.292 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Kurangnya penerangan mengakibatkan sering terjadinya pencurian bermotor di wilayah RT 009/002 | Jalan Manunggal II Gang. E RT.09 RW.02 Kelurahan Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 3 | Titik | 41.330.575 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Penerangan jalan sepanjang jalan Pandan Permai 15 RT 016/002,, petukangan selatan. karena sangat gelap ketika malam hari | Jalan Pandan I Sampai Jalan Pandan 5 RT.016 RW.02 Kelurahan Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 10 | Titik | 137.768.584 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Jalan gelap di malam hari, butuh penerangan di beberapa titik pada Jl. Damai Raya, Gg. Pelangi RT 001/002, Petukangan Selatan | Jalan Damai Raya Gang Pelangi RT.001 RW.02, Kelurahan Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 82.661.150 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | | |
| | | Petukangan Selatan | 2 | Pengajuan Lampu Penerangan Jalan untuk seluruh wilayah RT.010 RW 002 Petukangan Selatan | Jalan Tangkas 3 dan Jalan Tangkas 4 RT.010 RW.02 Kelurahan Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 82.661.150 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|--------------|--------------------|----|---|--|---|--------|--------|-----------------------|---|--|---------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Petukangan Selatan | 5 | Jalan gelap, butuh penerangan di beberapa titik wilayah RW 005, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan | Jalan H.Ilyas RT.02 RW,05 Kelurahan Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 10 | Titik | 137.768.584 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | | |
| 4 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 3 | belum ada penerangan | Jl. H. Lahab IIB Rt.009 Rw.03 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 5.342.236.412 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Jalan belum ada PJU | Jl. H. Suaeb Rt.002 Rw.03 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | lampu penerangan belum ada | Gg. Bakti III Rt.004 Rw.03 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | Belum ada PJU | Jl.Lahab II A Rt.007 Rw.03 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | | |
| | | Petukangan Selatan | 3 | belum ada penerangan jalan | Jl. H. Suaeb Gg, A3 Rt.009 Rw.03 Petukangan Selatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | | |
| | | Petukangan Selatan | 1 | Penerangan Jalan Baru | Jl. Meranti RT013, Petukangan Selatan, Pesanggrahan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | | |
| 5 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 02 | | Jln. Inpres Manunggal | | | | | Sudin Perumahan Dan Kawasan Pemukiman - JAKSEL | Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) | 1.550.510.309 | Anggaran se-Jaksel |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|--------------|--------------------|----|----------------|--|---|--------|--------|-----------------------|---|--|----------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 6 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | | | RTH Taman Manunggal II | | | | | Sudin Kehutanan - JAKSEL | Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan | 14.889.864.231 | Anggaran se-Jaksel |
| 7 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 2 | | Rptra Manunggal Jl. Inpes Manunggal RT. 004/02 | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Tingkat Kota | | | | Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - JAKSEL | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Jakarta Selatan | 3.107.128.720 | Anggaran se-Jaksel |
| 8 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | | | BPP Ragunan | | 9 | orang | | SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL | Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota (pelatihan 90 orang pengolah ikan) | 328.983.292 | |
| 9 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | | | BPP Ragunan | | 3 | Orang | | SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL | Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian pembuatan instan jahe merah Jakarta Selatan | 132.970.000 | |
| 10 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 7 | Perlu dibangun | Jalan Pesanggrahan RT.007 RW. 07 (Dekat Jalan Taman Pesanggrahan II)Kelurahan Petukangan Selatan | Perbaikan Lapangan Olahraga Volley | 1 | unit | 113.105.335 | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL | Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jalan Pesanggrahan II RW. 07 Petukangan Selatan-RW07 Pesanggrahan | 107.760.185 | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|--------------|--------------------|----|--------------------|--|---|--------|--------|-----------------------|--|--|-------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 11 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 2 | Butuh Perlengkapan | Kompleks Tangkas Permai, RT 010/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan | Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis | 1 | unit | 96.191.743 | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL | Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Kompleks Tangkas Permai, RT 010/002, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan Petukangan Selatan- RW02 Pesanggrahan | 99.514.841 | |
| 12 | Pesanggrahan | Petukangan Selatan | 8 | Sarana olah raga | Jl. Griya RT 008 RW 08 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan | Perbaikan Lapangan Olahraga Basket | 1 | unit | 270.543.504 | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL | Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Griya RT 008 RW 08 - Petukangan Selatan - Pesanggrahan - Jakarta Selatan Petukangan Selatan- RW08 Pesanggrahan | 189.617.987 | |