

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	2	Sudah tidak memadai lagi lapangan basket yang ada dikarenakan sudah terkelupas peluran lapangan, cat hilang dan jaring yang rusak.	Jl. Tanjung Duren Selatan III (Rt.001, RT.003, RT.013 dan RT.014)#	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Tanjung Duren Selatan III (RT 001, RT 003, RT 013 dan RT.014) Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat	197.811.533
2	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	2	Tidak adanya garis penyebrangan jalan, sehingga warga yang ingin menyebrang jalan hatihati.	Jl. Tanjung Duren Selatan RT.005 (depan Tg. Duren selatan I), RT.011 (depan Jl. Tg. Duren Selatan III) dan RT.012 (depan Jl. Tg. Duren selatan II) RW.02 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Pengecatan Zebra Cross	15	m2	4.166.995,1	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	53.035.714
3	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	3	lapangan sudah rusak karena genangan air	Jalan Tanjung Duren Dalam IV RT.001 RW.03 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley	1	unit	113.105.335	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jalan Tanjung Duren Dalam IV RT.001 RW.03 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat	149.945.734
4	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	3	keamanan sering terjadi penjabretan karena gelap tidak ada penerangan	Gg. Duren II Rt. 003 Rw. 03 Kelurahan tanjung duren selatan #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	9.586.665
5	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	3	keamanan sering terjadi karena kurang penerangan	Jl. Tanjung Duren Dalam III Rt. 004 Rw. 03 kelurahan tanjung duren selatan #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	9.586.665
6	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	3	sering terjadi gangguan keamanan karena kurang pencahayaan di Rt. 009 Rw. 03 Kelurahan Tanjung duren Selatan	Jl. Tg. Duren Selatan V Gg. Duren V RT. 09 RW. 03 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	9.586.665
7	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	3	gangguan keamanan sering terjadi karena gelap / kurang pencahayaan di Rt. 010 Rw. 03 kelurahan tanjung duren selatan	Jl. Tg. Duren Dalam V Gg. Duren VI Rt. 10 RW. 03 Kelurahan Tanjung Duren selatan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	9.586.665
8	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	4	Lapangan Bulutangkis sudah rusak tidak nyaman dan berbahaya untuk olah raga Bulutangkis,Alamat di Jl. Manggis III, RW 04 Tanjung Duren Selatan	Jl Manggis III, RW 04 Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	96.191.742	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Manggis III, RW 04 Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat	95.791.753
9	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	4	Jalan sering terjadi banjir bila turun hujan di Jl Manggis IV Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat	Jl Manggis IV Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat#364#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	364	m	742.489.591,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	742.489.591
10	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	4	Sauran air terlalu kecil, tidak dapat menampung debit air sehingga banjir bila turun hujan di Gg Manggis XIX Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat	Jl Manggis XIX RW. 04 Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat #100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
11	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	5	Alat Edukatif rusak	HJ. Sonya Sonayah Jalan Delima V nomor 25 Nomor: 2341/2014 tanggal 25 April 2014#No : 3174000102 2014#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	3	paket	25.432.689	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	9.325.319
12	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	5	Rawan kecelakaan penyebrang jalan	Jln Tanjung Duren Timur ujung RT.003/05 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Pengecatan Zebra Cross	24	m2	6.667.192,1	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	53.035.714
13	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	5	Kurangnya Pencahayaan Jalan Gelap	Jalan Tanjung Duren Timur III Ujung RT.014 RW.05 (belakang pasar tomang barat/kopro) Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	82.661.150,2	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	19.173.330
14	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	6	selokan kecil sering terjadi genangan	Jalan Tanjung Duren Timur Gg.Mandalika I RT.05 RW.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	91.882.141
15	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	6	Saluran kecil sering terjadi genangan	Jalan Tanjung Duren Timur RT.008 RW.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#50 x 0,5 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	25	m	45.941.070,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	45.941.071
16	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	6	Kurangnya penerangan diwilayah	Jalan Tanjung Palapa RT.11 RW.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	68.884.291,9	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	15.977.775
17	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	6	Kurangnya penerangan diwilayah di Jalan	Komplek RRI RT.09 dan RT.10 RW.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	10	Titik	137.768.583,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	31.955.550
18	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	6	Kurangnya lampu penerangan jalan	Jalan Tanjung Duren Timur Gg.Mandalika I Rt.005 Rw.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110
19	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Selatan	6	Kurangnya penerangan di wilayah	Jalan Tanjung Duren Timur RT.002 RW.06 Kelurahan Tanjung Duren Selatan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110
TOTAL									2.089.928.301,8			1.741.258.388