

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU**

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	Kebayoran Baru	Senayan	3	jalan setapak rusak	Jl. Senopati Dalam II, RT.002/RW.03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan57	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	57	m2	8.000.710	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru	2.503.246.600	Anggaran se Kec-Kebayoran Baru
		Senayan	3	jalan MHT rusak	Jl. Senopati Dalam II, RT.005/RW.03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan88	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	88	m2	12.351.973	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
2	Kebayoran Baru	Senayan	3	selokan mampet	Jl. Senopati Dalam II, RT.005/RW03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan55	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	55	m'	101.070.355	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	84.731.758.093	Anggaran se-Jaksel
		Senayan	2	Saluran Air suka mampet akibat sampah yang turun dari jalan karena tidak ada tutup saluran	Jl. Senopati Dalam II RT. 005/02, Kelurahan Senayan35	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	35	m'	64.317.499	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Senayan	3	Selokan mampet karena penutup selokan rusak	Jl. Senopati Dalam II, RT.001/RW03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan52	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	52	m'	95.557.427	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Senayan	2	Sampah dari jalan turun ke selokan karena tidak ada penutup saluran, sehingga menyebabkan	Jl. Senopati Dalam II RT. 004/02, Kelurahan Senayan100	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m ³	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Senayan	3	Selokan mampet dan membutuhkan penutup selokan	Jl. Senopati Dalam II, RT.002/RW03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan43	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	43	m ³	79.018.641	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Senayan	2	Saluran suka mampet karena sampah yang turun ke dalam saluran akibat tidak ada tutup	Jl. Senopati Dalam II RT. 003/02, Kelurahan Senayan9	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	9	m ³	16.538.785	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Senayan	3	Selokan rusak/mampet	Jl. Senopati Dalam II, RT.004/RW.03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan76	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	76	m ³	139.660.854	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Senayan	2	Sampah dari jalan turun ke saluran air karena tidak ada tutup, mengakibatkan saluran suka mampet	Jl. Senopati Dalam II RT. 001/02, Kelurahan Senayan141	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	141	m ³	259.107.638	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Senayan	3	selokan rusak	Jl. Tulodong Atas 1, RT.006/RW.03, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan62	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	62	m ³	126.468.007	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
3	Kebayoran Baru	Senayan	1	Jalan gelap	Gg. Limo Rt.09/01 Kelurahan Senayan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan	8.138.838.174	Anggaran se- Jaksel
4	Kebayoran Baru	Senayan			Taman Tulodong Bawah					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan	14.889.864.231	Anggaran se- Jaksel
		Senayan			Taman Darmajaya (widya candra)					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan		
5	Kebayoran Baru	Senayan	2	Dibutuhkan pengetahuan mengemudi dan juga Izin Mengemudi sebagai bekal warga untuk mencari pekerjaan.	LPK Mengemudi Jakarta Selatan	Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota JAKSEL	Pelatihan Mengemudi SIM A	622.140.000	RINALDI ERFAN, TUNGKI BIN KEMAR