

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Makasar	Pinang Ranti	1	Jalan Rusak	Gang H. Namat RT 016/01#238 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	238	m2	45.696.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan rusak	Gang H. Entong s/d Gang Muhammad RT 017/01#200 m x 1 m #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200	m2	38.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan rusak	Gang Subagio s/d Gang H. Muallif (RT 017/01) #150 m x 1.5 m #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150	m2	28.800.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	4	Jalan Pulma Sering terendam Banjir	Jl. Pulma RT.004 RW.04 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur#120#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120	m2	23.040.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	4	JLN MHT Al Hayyu Adzim	Jl. Ah Hayyul Adzim RT.006 RW.04#160#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	160	m2	30.720.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Belum adanya saluran air	Gang Musholla Al Ikhlasi V Jl. Hias RT 00150 m	Pembangunan saluran (tepi jalan)	50	m	112.189.350	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Belum adanya saluran air ditengah (Yuditsistem)	Jl Hias RT 001 (Terusan RT 002)50 m #60#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	60	m	134.627.220	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Belum adanya saluran air	Gang H. Sa'adi (RT 002/V01)66 m	Pembangunan saluran (tepi jalan)	40	m	89.751.480	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pinang Ranti	1	Belum adanya saluran air	Jalan Hias RT 002 (Terusan RT 001) 150 m	Pembangunan saluran (tepi jalan)	66	m	148.089.942	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	4	Jalan LPS Balai Warga Rusak	Balai Warga RW.04, di Jln Melati RT.008 RW.04 Pinang RantiMakasar Jakarta Timur#750#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	750	m2	144.000.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan setapak banyak yang rusak	Jalan setapak di lingkungan RT 003V01619 m#494#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	494	m2	6.933.948.502	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan rusak	Jalan Buntu RT 012/01 #300 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300	m2	57.600.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan setapak rusak	Gang H. Mat Nur RT 012/01 Pinang Ranti#120#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120	m2	23.040.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	4	Akses Jalan Ke RT.005, RT.006 dan RT.007 tidak ada	Jl Melati yg melewati RT.001, RT.008, RT.003#750#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	750	m2	144.000.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan rusak	Jalan Ni'in RT 012/01#240 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	240	m2	46.080.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	5	jalan rusak berlubang dan aspal terkelupas	Gang Ridan Rt.05, Rt.03, dilingkungan Rt,07, Gang Murni & Gang Randu Rt.01, Gang Reformasi Rt.04, Gang Perkutut Rt.02, Gang Cicakrowo Rt.02, Gang Jalak Rt.02#900#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	900	m2	126.326.997	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pinang Ranti	4	Jl. Arrochman 1, Sering Terendam Banjir	Jl. Arrochman 1, RT.007 RW.04 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur#40#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	40	m2	7.680.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	4	Gg Nangka rusak	Gg Nangka RT.007 RW.04 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur#100#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100	m2	19.200.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	4	jalan rusak	Jl. Perjuangan 1 RT.005 RW.04 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur#120#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	120	m2	168.435.996	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Saluran air masih alami/ tanah asli	Jalan AlKhoiriyah RT 011/01 Pinang Ranti#80#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	80	m	179.502.960	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Saluran air belum ada	Tanah kosong H. Damat RT 012/01 Pinang Ranti#80#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	80	m	179.502.960	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	4	Gg Maut Rusak	Jl. Ridan, gg Maut RT.001 RW.04#60meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	60	m2	84.217.998	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan Rusak	Gang Muhammad s/d Gang Supriono RT 017/01#200 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200	m2	38.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Saluran Air terlalu kecil	Jalan Indomaret RT 005/01#100#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	100	m	224.378.700	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pinang Ranti	1	Jalan setapak rusak dan berlubang	RT 005 RW 01 Pinang Ranti#100#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan setapak rusak dan berlubang	GAng H. Bakot 1 RT 006/01 Pinang Ranti#100#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Jalan setapak rusak dan berlubang	Jalan Swadaya 1 RT 006/01 Pinang Ranti#100#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pinang Ranti	1	Saluran telau kecil sehingga menyebabkan genangan air saat hujan	Jalan Pinang Ranti II RT 005, 006, 007, 010, 012 RW 01 Pinang Ranti (sisi timur)Jalan Pinang Ranti II RT 008, 009, 013, 014 RW 01 Pinang Ranti (sisi barat)#1000#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1000	m&ap os;	2.039.806.570	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pinang Ranti	1	Saluran air menyempit	Jalan SMA 48 RT 009/01 Pinang Ranti#90#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	90	m&ap os;	1.835.825.913	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pinang Ranti	1	Saluran air terlalu kecil dan tidak lancar	Jalan H. Amat I RT 009/01 Pinang Ranti#125#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	125	m&ap os;	2.297.053.525	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pinang Ranti	4	Saluran Air RT.008 rusak dan mampet	JL. Annur RT.008 RW.04 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m&ap os;	407.961.314	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pinang Ranti	1	Saluran air terlalu kecil	Jalan Wilayah Barat RT 017/01#100 m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100	m&ap os;	203.980.657	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pinang Ranti	1	Saluran air terlalu kecil dan tidak lancar	Jalan AlKhoiriyah RT 004/01#223#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	223	m'	40.979.434.886	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pinang Ranti	1	Saluran air rusak	Saluran Utama RT 013/01#400 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m'	735.057.128	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pinang Ranti	1	Saluran air rusak	Gang E. Gadung (RT 003V01)125 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	125	m'	2.297.053.525	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pinang Ranti	1	Saluran air terlalu kecil	Jalan H. Saimih Lam RT 012 RW 01 Pinang Ranti#20#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	20	m'	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pinang Ranti	2	Kurangnya sarana	PAUD ANGGREK , JALAN PINANG RANTI RT013/02#PAUD ANGGREK#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	2	paket	16.955.126	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Pinang Ranti	3	Mnimnya kelengkapan edukasi untuk PAUD sehingga KBM tidak maksimal	BKB PAUD NUSA INDAHAlamat Jl. TMII Pintu II RT 012/RW 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur 13560Tahun Berdiri 2011NPWP : 31.438.792.3005.000#BKB PAUD NUSA INDAHNPSPN : 69820800Izin Operasional : No. 13/1.851.3/KASUDIN DIKMEN Kota Jakarta Timur#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Pinang Ranti	4	Alat Peraga Yang ada sudah tidak lengkap dan layak pakai	PAUD MAWAR PUTIH Gg. DAMAI 1#Jl. Haji Yakub, Gg. Damai Kampung Pulo Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pinang Ranti	2	Kurangnya penerangan	Jl. Pinang Ranti RW.02 Kelurahan Pinang Ranti#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	30	Titik	4.133.057.511	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pinang Ranti	3	Kondisi penerangan yang ada di titik strategis dan rawan saat ini gelap dan remangremang sehingga memicu terjadinya tindakan kriminal dan maksiat	RT.010/03, RT.011/03, RT.012/03, RT.013/03, RT.014/03, RT.015/03 Kelurahan Pinang Ranti#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	15	Titik	20.665.287.555	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pinang Ranti	4	belum ada lampu PJU di Lingkungan	Gang Melinjo 1, Sutrabaja, Gang Melinjo#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	12	Titik	16.532.230.044	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pinang Ranti	4	Lingkungan RT.007 RW.04	Jl. Ar Rochman, Jl. M. Tholib, Jl. Ahyul Azim RW.04 Kelurahan Pinang Ranti#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pinang Ranti	5	Lingkungan gelap belum terpasang Lampu PJU	Gang Perkutut, Gang Reformasi, Gang Koalisi, Gang Damai, Belakang SKKT RW.05#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	12	Titik	16.532.230.044	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pinang Ranti	1	Jalan lingkungan gelap	Gang Musholla Al Muqarobin RT 003/01#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Pinang Ranti	1	Jalan lingkungan gelap	Jalan Masjid Al Khoiriyah RT 011/01#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	5	Titik	50.907.200	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Pinang Ranti	1	Jalan lingkungan gelap	Gang H. Namin RT 016/01#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Pinang Ranti	1	Jalan lingkungan gelap	Gang H. Namat (RT 016/01)#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Pinang Ranti	4	banyak sampah no organik	RT.008 RW.04 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur#10#	Pengadaan Tong Sampah Composter	10	buah	12.320.000	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKTIM	Pengadaan Tong Sampah Pilah	1.512.500.000	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pinang Ranti								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pengecatan Speed Trap/Pita Penggaduh Depan Padeplan Pencak Silat dan seberangnya
		Pinang Ranti								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pengecatan Speed Trap/Pita Penggaduh depan Jl. Keluar kantor Keluahan Pinang Ranti