

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN RAWAMANGUN

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pulogadung	Rawamangun	3	jalan rusak di RT.013 RW.03	di RT.013 RW.03#190 M2 (1 x 190) M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	190	m2	266.690.327	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Rawamangun	3	Jalan Rusak di RT.006 RW.03	RT.006 RW.03 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Kota Adm. Jakarta Timur#525 M2 (1,5 x 350) M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	525	m2	7.369.074.825	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Rawamangun	2	jalan rusak di Jl. Pemuda 3 RT.007 RW.02	Jl. Pemuda 3 RT.007 RW.02#210 M2 (2 x 105) M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	210	m2	294.762.993	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Rawamangun	12	Hasil kerja kontraktor normalisasi saluran air tidak bagus, air dari saluran primer (kali Kinanta) masuk ke saluran sekunder. Jika hujan deras Jl. Rawamangun Muka Timur sebelah utara tergenang hingga 30 cm.	Jl. Rawamangun Muka Timur, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia sebelah utara#535 m' kali 2 sisi (1.070 M)#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1070	m'os;	21.825.930.299	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	12	Permukaan saluran tersier 40 cm lebih rendah dari saluran sekunder, air tidak mengalir. Tutup saluran lebih rendah dari jalan, membahayakan pengguna kendaraan bermotor. Hasil kerja kontraktor normalisasi tidak baik,	Jalan Rawamangun Muka III, dan Jl. Rawamangun muka IV yang menghubungkan Jl. Rawamangun muka Timur, Rawamangun, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, Jl. rawamangun muka IV#40 meter kali 4 sisi = 160 meter#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	160	m'os;	3.263.690.512	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Rawamangun	14	Pelebaran saluran di Jl. Daksinapati Timur I RT.006 RW.014 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Kota Adm. Jakarta Timur#60 M' (0,3 X 200) M'#	Jl. Daksinapati Timur I RT.006 RW.014 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Kota Adm. Jakarta Timur#60 M' (0,3 X 200) M'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60	m'	1.102.585.692	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	2	Jalan Rusak di Jl. Pemuda 3A RT.013 RW.002	Jl. Pemuda 3A RT.013 RW.002#714 m2 (2 x 357) M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	714	m'	131.207.697.348	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	5	Saluran Air Rusak sehingga rawan banjir di Jl. Kayu Jati V RT.006 RW.05	Jl. Kayu Jati V RT.006 RW.05 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Kota Adm. Jakarta Timur#36 M2 (0,6 x 60) M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	36	m'	6.615.514.152	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	6	Air tidak tertampung di saat musim penghujan, dan menggenang sampai ketinggian +/- 2030 cm	Jalan Balap Sepeda II, Rawamangun, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#1341#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1341	m'	246.427.902.162	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	7	dangkal dan sempit sehingga menyebabkan banjir kerumah warga	jl. paus dalam kompleks pertamina, RT 01 RW 07, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur#700 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	700	m'	1.286.349.974	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	7	saluran air dangkal dan sempit, menyebabkan banjir kerumah warga	jl. balai pustaka baru RT 07 RW 07, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur#40 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40	m'	735.057.128	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	4	Saluran Air sempit dan Kalau hujan air meluap ke jalan	Jl. Kayu Jati Raya RT.001 RW.04 Ke;. Rawamangun Kec. Pulogadung, Kota Adm Jakarta Timur#420 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	420	m'	7.718.099.844	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	5	Rawan Banjir di Jl. Kayu Jati V RW.005 Kelurahan Rawamangun	JL. Kayu Jati V RW.05 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Kota Adm. Jakarta Timur#450 M2 (450 x 0.6 x 1) M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	270	m'	4.961.635.614	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Rawamangun	13	Penggantian saluran tepi jalan yang rusak dengan U ditch 80 x 80 dan tutup sepanjang Jl. Rawamangun Muka Selatan I dari RT 001 s/d RT 008#350 m#	Jl. Rawamangun Muka Selatan I dari RT 001 s/d RT 008#350 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	350	m'	7.139.322.995	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	2	Jalan Rusak di RT.006 RW.02	Jl. Pemuda 3 RT.006 RW.02 kel. Rawamangun Kec. Puloagdung Kota Adm. Jakarta timur#328 M2 (2 x 164) M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	328	m'	60.274.684.496	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	3	Perbaikan Saluran Air di RT.004 RW.03	Jl. Pemuda 4 RT.004 RW.03 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Kota Adm. Jakarta Timur#140 M2 (0.7 x 200) M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1400	m'	2.572.699.948	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Rawamangun	7	rawan kriminal, tidak ada PJU	Jl. Balai Pustaka Baru I Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	15	Titik	20.665.287.555	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Rawamangun	10	Taman Balai Pustaka kondisinya gelap. Karena tidak ada lampu.Lokasi : Jl. Balai Pustaka II, RT. 002/010, Rawamangun	Jl. Balai Pustaka II Rawamangun Kec. Pulogadung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	5.510.743.348	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Rawamangun	8	Tidak Ada Lampu Taman / Gelap	Jl. Sawo IV RW.08 Kelurahan Rawamangun Kec. Pulogadung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	5.510.743.348	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Rawamangun	6	Jalan gelap, bahaya kenakalan remaja	Jalan Balap Sepeda IV RT 001 RW 06 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	6	Titik	61.088.640	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Rawamangun	9	Lampu Jalan Gelap Karena Lampu PJU Kurang dan Lampu PJU bkn LED di RW.09 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Kota Adm. Jakarta Timur	Jalan Masjid, Jalan Juwed dan RW.09 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	20	Titik	2.755.371.674	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Rawamangun	13	Peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT sejumlah 24 titik di Jalan Rawamangun Muka Selatan I sampai dengan Gg. IX sesuai titik lampu yang ada	Jalan Rawamangun Muka Selatan I sampai dengan Gang. IX#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	24	Titik	244.354.560	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Rawamangun	6	Kurang terampil dalam mengemudi		Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKTIM	Pelatihan Mengemudi SIM A	880.000.000	
		Rawamangun	6	Kurang terampil dalam mengemudi, sehingga kesempatan untuk mendapat kerja kecil		Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKTIM	Pelatihan Mengemudi SIM A	880.000.000	
		Rawamangun								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Balai Pustaka Baru I Rawamangun (depan SMK N 26)