

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Grogol Petamburan	Grogol	1	saluran air menyempit sehingga jika hujan aliran air keluar dari saluran got	sepanjang Jl. MHT Banjir Kanal Grogol RW 01 Kelurahan Grogol#386#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	386	m	709.330.128,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	709.330.129
2	Grogol Petamburan	Grogol	1	banyaknya masyarakat yang belum mempunyai ketrampilan mengemudi		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	-
3	Grogol Petamburan	Grogol	1	banyaknya masyarakat yang belum mempunyai ketrampilan pengamanan		Pelatihan Satuan Pengamanan	2	Orang	9.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Satuan Pengamanan	93.329.600
4	Grogol Petamburan	Grogol	2	Jalan tergenang air jika hujan	Jl. Rawa Bahagia Raya, RT 005,006,007 Grogol, Jakarta Barat#1320 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1320	m2	185.279.595,6	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	185.279.596
5	Grogol Petamburan	Grogol	2	Jalan tergenang air jika hujan	Jl. Rawa Bahagia VIII, Grogol Jakarta Barat#188 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	188	m2	36.096.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	36.096.000
6	Grogol Petamburan	Grogol	3	Jalan sering tergenang air jika hujan	Jalan Dr. Muwardi II RT.014 RW.03 Kelurahan Grogol#200 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200	m2	38.400.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	38.400.000
7	Grogol Petamburan	Grogol	3	Jalan sering tergenang air jika hujan	Jalan Dr. Muwardi III RT.002 RW.03 Kelurahan Grogol#600m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600	m2	115.200.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	115.200.000
8	Grogol Petamburan	Grogol	3	Saluran air tidak lancar di karenakan saluran air tidak sama	Jalan Dr. Muwardi III RT.002 RW.03 Kelurahan Grogol#Panjang = 450 x 2 (sisi) m3 #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	900	m	1.653.878.538,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	1.653.878.538
9	Grogol Petamburan	Grogol	4	Saluran Sering mampet dikarenakan ukuran tidak maksimal	Jl. Dr. Susilo II Kelurahan Grogol RT.002,003,004/RW.04#P = 168m3 L=0,5m3 T=0,5m3#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	42	m	77.180.998,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	77.180.998
10	Grogol Petamburan	Grogol	4	Saluran air tidak maksimal karena mengecil	Jl.Dr.Susilo IIID Rt.008/Rw.04 Kelurahan Grogol#P = 150 m3 L = 1 m3 T = 1 m3#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	275.646.423
11	Grogol Petamburan	Grogol	4	masyarakat banyak yang belum punya ketrampilan dalam mengemudi		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	-
12	Grogol Petamburan	Grogol	5	Saluran air tidak memadai karena sudah tua dan rusak sehingga tidak bisa menampung air dengan maksimal	Jl Dr Susilo II RT 005/RW 05 Kelurahan Grogol#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m	735.057.128,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	735.057.128

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
13	Grogol Petamburan	Grogol	5	Saluran air tidak memadai	Jl Dr Susilo IIB RT 007/RW 05 Kelurahan Grogol#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
14	Grogol Petamburan	Grogol	5	saluran air sudah banyak yang menyempit sehingga aliran air tidak lancar	Jl. Susilo V A dan Jl. Susilo VI A Rt.002 RW 05 Kelurahan Grogol#P=115 X 2 #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	230	m	422.657.848,6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	422.657.849
15	Grogol Petamburan	Grogol	5	Saluran air tidak memadai karena saluran sudah tua dan rusak	Jl. Susilo VC RT 003/RW 05 Grgol Jakarta Barat#130#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	130	m	238.893.566,6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	238.893.567
16	Grogol Petamburan	Grogol	5	Saluran air tidak lancar dikarenakan mengecil saluran airnya	Jalan Dr. Susilo V RT.003 RW 05 Kelurahan Grogol Jakarta Barat#P = 115m L= 3m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	115	m	211.328.924,3	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	211.328.924
17	Grogol Petamburan	Grogol	5	Saluran tidak memadai karena saluran sudah rusak karena usia	Jl. Dr. Susilo IIC RT 008 / RW 05 Kelurahan Grogol#220m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220	m	404.281.420,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	404.281.420
18	Grogol Petamburan	Grogol	5	masyarakat banyak yang belum mempunyai SIM		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	-
19	Grogol Petamburan	Grogol	6	masyarakat banyak belum mempunyai ketrampilan menyetir		Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	-
20	Grogol Petamburan	Grogol	7	banyak masyarakat belum mempunyai ketrampilan mengemudi		Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	-
21	Grogol Petamburan	Grogol	8	saluran air rusak berat,menimbulkan rawan kecelakaan	Jln. Dr. Makaliwe 3 Gg 5, Rt 05 / Rw 08, Kelurahan Grogol, Jakarta Barat#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m	735.057.128,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	735.057.128
22	Grogol Petamburan	Grogol	8	saluran got rawan kecelakaan dikarenakan kondisi saluran tidak ada penutup	Jln. Dr.Makaliwe 3 Gg 4 Rt 04/ Rw 08, Kelurahan Grogol, jakarta Barat#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m	735.057.128,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	735.057.128
23	Grogol Petamburan	Grogol	8	Calon Tenaga kerja belum punya sim		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	-
24	Grogol Petamburan	Grogol	9	Tidak adanya penutup got dan membahayakan	Jl. Dr. Semeru V RT.002, Rt.003/09 Grogol Jakarta barat#P = 1m2L= 1.75 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	175	m	321.587.493,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	321.587.494

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
25	Grogol Petamburan	Grogol	10	Kurangnya keterampilan warga sehingga masih terdapat pengangguran (Jl. Semeru Raya Rt. 009 Rw. 10 Kelurahan Grogol Jakarta Barat)		Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	-
26	Grogol Petamburan	Grogol	10	Kurangnnya keterampilan warga sehingga masih terdapat pengangguran		Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	-
TOTAL									7.301.460.885,0	-	-	7.355.790.485